

| No. | کد خدمات   | شرح خدمات فارسی                             | مبلغ (ریال) |
|-----|------------|---|-------------|
| 1   | SD11020111 | تعویض موتور کامل                            | ۳۵۴۲۴۰۰۰    |
| 2   | SD11030111 | تعویض پیچ های سر سیلندر                     | ۲۸۸۰۰۰۰۰    |
| 3   | SD11030211 | تعویض پیچ نگهدارنده فولی در میل لنگ         | ۲۳۰۴۰۰۰۰    |
| 4   | SD11030311 | تعویض واشر پیچ نگهدارنده                    | ۲۳۰۴۰۰۰۰    |
| 5   | SD11030411 | تعویض اورینگ                                | ۲۵۹۲۰۰۰۰    |
| 6   | SD11030511 | تعویض پیچ قفل کننده یاتاقان کپه میل سوپاپ   | ۲۰۱۶۰۰۰۰    |
| 7   | SD11030611 | تعویض کاسه نمد میل سوپاپ ورودی              | ۱۴۶۸۸۰۰۰۰   |
| 8   | SD11040111 | تعویض مجموعه درب سر ریز روغن                | ۱۱۵۲۰۰۰۰    |
| 9   | SD11040211 | تعویض مجموعه درب سوپاپ                      | ۲۸۸۰۰۰۰۰    |
| 10  | SD11040311 | تعویض واشر درب سوپاپ                        | ۲۸۸۰۰۰۰۰    |
| 11  | SD11040411 | تعویض درب سر ریز روغن                       | ۱۱۵۲۰۰۰۰    |
| 12  | SD11040511 | تعویض مجموعه سر سیلندر                      | ۳۰۲۴۰۰۰۰۰   |
| 13  | SD11040611 | تعویض واشر سر سیلندر                        | ۳۰۲۴۰۰۰۰۰   |
| 14  | SD11040711 | تعویض بوش واشر سر سیلندر                    | ۳۰۲۴۰۰۰۰۰   |
| 15  | SD11040811 | تعویض شیلنگ سوپاپ PCV                       | ۱۱۵۲۰۰۰۰    |
| 16  | SD11040911 | تعویض سوپاپ PCV                             | ۱۱۵۲۰۰۰۰    |
| 17  | SD11050111 | تعویض مجموعه بلوک سیلندر                    | ۴۲۰۴۸۰۰۰۰   |
| 18  | SD11050211 | تعویض کاور کاسه نمد ته میل لنگ              | ۲۶۴۹۶۰۰۰۰   |
| 19  | SD11050311 | تعویض کارتل موتور                           | ۳۷۴۴۰۰۰۰۰   |
| 20  | SD11050411 | تعویض واشر پیچ تخلیه روغن موتور             | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰   |
| 21  | SD11050511 | تعویض لوله گیج روغن موتور                   | ۱۱۵۲۰۰۰۰    |
| 22  | SD11050611 | تعویض مجموعه لوله گیج روغن موتور            | ۱۱۵۲۰۰۰۰    |
| 23  | SD11050711 | تعویض مجموعه صافی توری روغن موتور           | ۴۰۳۲۰۰۰۰۰   |
| 24  | SD11050811 | تعویض اویل پمپ موتور                        | ۲۷۳۶۰۰۰۰۰   |
| 25  | SD11050911 | تعویض واشر اویل پمپ                         | ۲۷۹۳۶۰۰۰۰۰  |
| 26  | SD11051011 | تعویض پایه نگهدارنده فیلتر روغن             | ۳۷۴۴۰۰۰۰۰   |
| 27  | SD11051111 | تعویض واشر آببندی پایه نگهدارنده فیلتر روغن | ۴۰۳۲۰۰۰۰۰   |
| 28  | SD11051211 | تعویض فیلتر روغن                            | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰   |
| 29  | SD11051311 | تعویض لوله اتصال فیلتر روغن                 | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰   |
| 30  | SD11051411 | تعویض مجموعه کولر روغن                      | ۳۱۶۸۰۰۰۰۰   |
| 31  | SD11051511 | تعویض گیره شیلنگ                            | ۲۰۱۶۰۰۰۰۰   |
| 32  | SD11060111 | تعویض نگهدارنده دسته سیم                    | ۱۱۵۲۰۰۰۰۰   |
| 33  | SD11060211 | تعویض واشر پیچ سر سیلندر                    | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰   |
| 34  | SD11060311 | تعویض مجموعه میل سوپاپ هوا                  | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰  |
| 35  | SD11060411 | تعویض مجموعه میل سوپاپ دود                  | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰  |
| 36  | SD11060511 | تعویض پیچ دنده سر میل سوپاپ هوا             | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰  |

|    |            |   |          |
|----|------------|---|----------|
| 37 | SD11060611 | تعویض سوپاپ هوا(یک عدد)                       | ۳۱۶۸۰۰۰۰ |
| 38 | SD11060711 | تعویض سوپاپ هوا(تمام سوپاپ ها)                | ۳۵۷۱۲۰۰۰ |
| 39 | SD11060811 | تعویض سوپاپ دود(یک عدد)                       | ۳۱۶۸۰۰۰۰ |
| 40 | SD11060911 | تعویض سوپاپ دود (تمام سوپاپ ها)               | ۳۵۷۱۲۰۰۰ |
| 41 | SD11061011 | تعویض فنر سوپاپ(یک عدد)                       | ۳۱۶۸۰۰۰۰ |
| 42 | SD11061111 | تعویض فنر سوپاپ(تمام سوپاپ ها)                | ۳۵۱۳۶۰۰۰ |
| 43 | SD11061211 | تعویض خار سوپاپ(یک عدد)                       | ۳۱۳۹۲۰۰۰ |
| 44 | SD11061311 | تعویض خار سوپاپ(تمام سوپاپ ها)                | ۳۴۲۷۲۰۰۰ |
| 45 | SD11061411 | تعویض نشیمنگاه بالای خار سوپاپ(یک عدد)        | ۳۱۶۸۰۰۰۰ |
| 46 | SD11061511 | تعویض نشیمنگاه بالای خار سوپاپ(تمام سوپاپ ها) | ۳۴۸۴۸۰۰۰ |
| 47 | SD11061611 | تعویض پایه فنر سوپاپ(یک عدد)                  | ۳۱۶۸۰۰۰۰ |
| 48 | SD11061711 | تعویض پایه فنر سوپاپ(تمام سوپاپ ها)           | ۳۵۴۲۴۰۰۰ |
| 49 | SD11061811 | تعویض تایپیت                                  | ۲۹۰۸۸۰۰۰ |
| 50 | SD11061911 | تعویض لاستیک ساق سوپاپ (یک عدد)               | ۳۱۳۹۲۰۰۰ |
| 51 | SD11062011 | تعویض لاستیک ساق سوپاپ (تمامی لاستیک ها)      | ۳۵۱۳۶۰۰۰ |
| 52 | SD11062111 | تعویض مجموعه چرخ دنده تایمینگ میل سوپاپ دود   | ۲۸۲۲۴۰۰۰ |
| 53 | SD11062211 | تعویض مجموعه راهنمای زنجیر تایم               | ۲۷۳۶۰۰۰۰ |
| 54 | SD11062311 | تعویض پیچ نگهدارنده بازویی سفت کن             | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 55 | SD11062411 | تعویض سفت کن زنجیر تایم                       | ۲۷۳۶۰۰۰۰ |
| 56 | SD11062511 | تعویض زنجیر تایم                              | ۲۷۹۳۶۰۰۰ |
| 57 | SD11062611 | تعویض راهنمای زنجیر تایم                      | ۲۷۹۳۶۰۰۰ |
| 58 | SD11062711 | تعویض پیچ راهنمای زنجیر تایم                  | ۲۷۹۳۶۰۰۰ |
| 59 | SD11070111 | تعویض دسته موتور چپ                           | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 60 | SD11070211 | تعویض دسته موتور راست                         | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 61 | SD11070311 | تعویض مجموعه دسته موتور عقب                   | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 62 | SD11070411 | تعویض نگهدارنده دسته موتور چپ                 | ۳۷۴۴۰۰۰  |
| 63 | SD11070511 | تعویض نگهدارنده دسته موتور عقب                | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 64 | SD11080111 | تعویض مجموعه کاور روی موتور                   | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 65 | SD11080211 | تعویض لاستیک کشویی نصب کننده                  | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 66 | SD11080311 | تعویض پیچ اتصال کاور روی موتور                | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 67 | SD11080411 | تعویض بخش جلویی محافظ پایین موتور             | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 68 | SD11080511 | تعویض مجموعه درب مخزن آب                      | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 69 | SD11130111 | تعویض قاب سیگنال سنسور                        | ۲۸۲۲۴۰۰۰ |
| 70 | SD11130211 | تعویض تورک کانورتر                            | ۱۷۲۸۰۰۰۰ |
| 71 | SD11130311 | تعویض نشیمنگاه دسته دنده                      | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 72 | SD11330111 | تعویض درپوش سرریز                             | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 73 | SD11430111 | تعویض پین قفل کننده کانال اصلی                | ۲۰۱۶۰۰۰  |

|     |            |   |          |
|-----|------------|---|----------|
| 74  | SD11430211 | تعویض پین قفل کننده بین هوزینگ موتور و گیربکس | ۱۶۴۱۶۰۰۰ |
| 75  | SD11530111 | تعویض مجموعه درپوش هواکش                      | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 76  | SD11730111 | تعویض فشنگی روغن                              | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 77  | SD11730211 | تعویض پد راهنمای روغن(کاسه نمد) شفت خروجی     | ۱۲۹۶۰۰۰۰ |
| 78  | SD12030111 | تعویض مجموعه سوپاپ کنترل کنیستر               | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 79  | SD12030211 | تعویض پیچ نگهدارنده کابل                      | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 80  | SD12030311 | تعویض واشر پیچ نگهدارنده کابل                 | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 81  | SD12030411 | تعویض واشر ۲ پیچ نگهدارنده کابل               | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 82  | SD12730111 | تعویض مجموعه لوله برگشت آب کولر روغن          | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 83  | SD12730211 | تعویض مجموعه ورودی آب کولر روغن               | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 84  | SD13010111 | تعویض روغن پاش زیر پیستون                     | ۲۹۹۵۲۰۰۰ |
| 85  | SD13010211 | تعویض یاتاقان ثابت قسمت بالایی                | ۲۹۶۶۴۰۰۰ |
| 86  | SD13010311 | تعویض بغل یاتاقانی میل لنگ                    | ۷۷۷۶۰۰۰  |
| 87  | SD13010411 | تعویض مجوعه شاتون ها                          | ۳۷۴۴۰۰۰۰ |
| 88  | SD13010511 | تعویض رینگ کمپرسی اول                         | ۳۷۴۴۰۰۰۰ |
| 89  | SD13010611 | تعویض رینگ کمپرسی دوم                         | ۳۷۴۴۰۰۰۰ |
| 90  | SD13010711 | تعویض گژن پین                                 | ۳۸۸۸۰۰۰۰ |
| 91  | SD13010811 | تعویض یاتاقان متحرک                           | ۳۷۴۴۰۰۰۰ |
| 92  | SD13010911 | تعویض پیستون                                  | ۳۷۷۲۸۰۰۰ |
| 93  | SD13011011 | تعویض فولی میل لنگ                            | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 94  | SD13011111 | تعویض کاسه نمد ته میل لنگ                     | ۲۶۴۹۶۰۰۰ |
| 95  | SD13011211 | تعویض میل لنگ                                 | ۳۱۳۹۲۰۰۰ |
| 96  | SD13011311 | تعویض مجموعه دنده فلاپویل                     | ۲۶۲۰۸۰۰۰ |
| 97  | SD13011411 | تعویض پیچ فلاپویل                             | ۱۱۸۰۸۰۰۰ |
| 98  | SD13011511 | تعویض یاتاقان ثابت قسمت پایین                 | ۲۹۹۵۲۰۰۰ |
| 99  | SD13011611 | تعویض کاسه نمد سر میل لنگ                     | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 100 | SD13030111 | تعویض کاور محفظه چرخ دنده دبل سر میل لنگ      | ۲۷۳۶۰۰۰۰ |
| 101 | SD13030211 | تعویض رینگ روغنی                              | ۳۷۴۴۰۰۰۰ |
| 102 | SD13030311 | تعویض نگهدارنده کابل                          | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 103 | SD13030411 | تعویض مجموعه سنسور سطح روغن                   | ۳۷۴۴۰۰۰  |
| 104 | SD14030111 | تعویض پیچ دوطرف رزوه تعلیق جلو                | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 105 | SD14030211 | تعویض اورینگ                                  | ۲۷۳۶۰۰۰۰ |
| 106 | SD14030311 | تعویض بوش روتور داخلی اوایل پمپ               | ۳۰۵۲۸۰۰۰ |
| 107 | SD14030411 | تعویض گردگیر خرطومی کمک فنر                   | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 108 | SD15030111 | تعویض نازل روغن                               | ۲۷۳۶۰۰۰۰ |
| 109 | SD15030211 | تعویض مجموعه سویچ دنده                        | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 110 | SD16010111 | تعویض فولی واتر پمپ                           | ۲۵۹۲۰۰۰  |

|     |            |   |          |
|-----|------------|---|----------|
| 111 | SD16010211 | تعویض مجموعه واتر پمپ                           | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 112 | SD16010311 | تعویض ترموستات                                  | ۵۴۷۲۰۰۰  |
| 113 | SD16010411 | تعویض درپوش ترموستات                            | ۵۴۷۲۰۰۰  |
| 114 | SD16010511 | تعویض مجموعه جوشکاری لوله برگشت HVAC            | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 115 | SD16010611 | تعویض واشر آبندی مجموعه جوشکاری لوله برگشت HVAC | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 116 | SD16030111 | تعویض سنسور میل لنگ                             | ۲۹۹۵۲۰۰۰ |
| 117 | SD16030211 | تعویض دنده سنسور میل لنگ                        | ۳۰۵۲۸۰۰۰ |
| 118 | SD16030311 | تعویض کاسه نمد عقب دیفرانسیل (چپ گیربکس)        | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 119 | SD16030411 | تعویض کاسه نمد جلو دیفرانسیل(راست گیربکس)       | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 120 | SD17010111 | تعویض مجموعه منی فولد هوا                       | ۷۲۰۰۰۰۰  |
| 121 | SD17010211 | تعویض اتصال نگهدارنده منی فولد هوا              | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 122 | SD17010311 | تعویض منی فولد دود                              | ۹۲۱۶۰۰۰  |
| 123 | SD17010411 | تعویض پد عایق منی فولد دود                      | ۹۲۱۶۰۰۰  |
| 124 | SD17010511 | تعویض مجموعه پیچ منی فولد دود                   | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 125 | SD17010611 | تعویض سپر حرارتی بالایی منی فولد دود            | ۸۳۵۲۰۰۰  |
| 126 | SD17020111 | تعویض پیچ سپر حرارتی                            | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 127 | SD17030111 | تعویض مجموعه صفحه محرک(فلاپویل)                 | ۲۶۲۰۸۰۰۰ |
| 128 | SD17200111 | تعویض مجموعه صافی روغن VVT                      | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 129 | SD17200211 | تعویض پیچ صافی روغن VVT                         | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 130 | SD17200311 | تعویض سوپرشارژ                                  | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 131 | SD17200411 | تعویض واشر سوپرشارژ                             | ۳۷۴۴۰۰۰  |
| 132 | SD17200511 | تعویض پیچ سوپرشارژ                              | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 133 | SD17200611 | تعویض مجموعه لوله ورودی روغن سوپر شارژ          | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 134 | SD17200711 | تعویض مجموعه لوله برگشت روغن سوپرشارژ           | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 135 | SD17200811 | تعویض واشر لوله برگشت روغن سوپرشارژ             | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 136 | SD17200911 | تعویض مجموعه لوله ورودی آب سوپر شارژ            | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 137 | SD17201011 | تعویض مجموعه لوله برگشت آب سوپر شارژ            | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 138 | SD17201111 | تعویض لوله برگشت سوپرشارژ                       | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 139 | SD17201211 | تعویض سپر حرارتی سوپرشارژ                       | ۷۲۰۰۰۰۰  |
| 140 | SD17201311 | تعویض شلنگ خروجی سوپرشارژ                       | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 141 | SD18030111 | تعویض نگهدارنده منی فولد اگزوز                  | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 142 | SD18030211 | تعویض پیچ های نگهدارنده منی فولد اگزوز          | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 143 | SD18030311 | تعویض پیچ فلاپویل                               | ۱۱۸۰۸۰۰۰ |
| 144 | SD18030411 | تعویض مجموعه لوله گیج روغن                      | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 145 | SD18030511 | تعویض مجموعه بلبرینگ حرکت خطی                   | ۱۲۹۶۰۰۰۰ |
| 146 | SD18030611 | تعویض مجموعه پیچ ریل سوخت                       | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 147 | SD18030711 | تعویض مجموعه دینام                              | ۲۸۸۰۰۰۰  |

|     |            |  |          |
|-----|------------|--|----------|
| 148 | SD18030811 | تعویض افتامات دینام                                | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 149 | SD18030911 | تعویض نگهدارنده دینام                              | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 150 | SD18031011 | تعویض مجموعه استارت                                | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 151 | SD18031111 | تعویض بوش میل ماهک دنده ۵ و ۶                      | ۱۲۹۶۰۰۰۰ |
| 152 | SD18031211 | تعویض مجموعه لوله روغن                             | ۳۷۴۴۰۰۰  |
| 153 | SD22010112 | تعویض کوپل (۲ عدد)                                 | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 154 | SD22010213 | تعویض کوپل (۳ عدد)                                 | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 155 | SD22010314 | تعویض کوپل (۴ عدد)                                 | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 156 | SD22010411 | تعویض کوپل (۱ عدد)                                 | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 157 | SD22010512 | تعویض شمع (۲ عدد)                                  | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 158 | SD22010613 | تعویض شمع (۳ عدد)                                  | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 159 | SD22010714 | تعویض شمع (۴ عدد)                                  | ۵۴۷۲۰۰۰  |
| 160 | SD22010811 | تعویض شمع (۱ عدد)                                  | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 161 | SD22010911 | تعویض مجموعه دریچه گاز                             | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 162 | SD22011011 | تعویض توزیع کننده سوخت                             | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 163 | SD31010111 | تعویض مجموعه دیسک کلاچ (صفحه فشاری)                | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 164 | SD31010211 | تعویض مجموعه صفحه کلاچ (صفحه محرک)                 | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 165 | SD33010111 | تعویض گلدانی گیربکس                                | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 166 | SD33010211 | تعویض مجموعه گیربکس (دستی)                         | ۱۴۶۸۸۰۰۰ |
| 167 | SD33010311 | تعویض مجموعه گیربکس (اتوماتیک)                     | ۱۷۲۸۰۰۰۰ |
| 168 | SD33030111 | تعویض مجموعه پیچ تخلیه گیربکس                      | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 169 | SD33030111 | تعویض کاسه نمد جلو گیربکس                          | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 170 | SD33030211 | تعویض پیچ تخلیه گیربکس                             | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 171 | SD33030211 | تعویض واشر پیچ تخلیه گیربکس                        | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 172 | SD33030311 | تعویض پیچ سر ریز                                   | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 173 | SD33030311 | تعویض پوسته گیربکس                                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 174 | SD33030411 | تعویض پیچ های کارتل گیربکس                         | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 175 | SD33030511 | تعویض دو پیچ اتصال پوسته گیربکس و پوسته کلاچ       | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 176 | SD33030611 | تعویض مجموعه سویچ لامپ دنده عقب                    | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 177 | SD33030711 | تعویض سنسور سیگنال حالت خلاص                       | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 178 | SD33030811 | تعویض شیار (کانال) راهنمای روغن ۱                  | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 179 | SD33030911 | تعویض شیار (کانال) راهنمای روغن ۲                  | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 180 | SD33031011 | تعویض هوزینگ کلاچ                                  | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 181 | SD33031111 | تعویض مجموعه سیلندر آزادکننده هیدرولیکی سیستم کلاچ | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 182 | SD33031211 | تعویض بوش چنگکی                                    | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 183 | SD33050111 | تعویض شفت ورودی گیربکس                             | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 184 | SD33050111 | تعویض بلبرینگ شفت ورودی گیربکس                     | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |

|     |            |  |          |
|-----|------------|--|----------|
| 185 | SD33050211 | تعویض توپی ورودی دنده ۴                    | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 186 | SD33050211 | تعویض بلبرینگ سوزنی دنده ۳                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 187 | SD33050311 | تعویض توپی ورودی دنده ۶                    | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 188 | SD33050311 | تعویض دنده ۳ شفت ورودی                     | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 189 | SD33050411 | تعویض یاتاقان عقب شفت ورودی                | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 190 | SD33050411 | تعویض رینگ دنده ۳                          | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 191 | SD33050511 | تعویض یاتاقان سوزنی دنده ۶ شفت ورودی       | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 192 | SD33050511 | تعویض دنده ۴ شفت ورودی                     | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 193 | SD33050611 | تعویض دنده محرک دنده ۵                     | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 194 | SD33050711 | تعویض کشویی دنده ۶ شفت ورودی               | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 195 | SD33050811 | تعویض دنده ۶ شفت ورودی                     | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 196 | SD33050911 | تعویض پیچ قفل کننده شفت ورودی              | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 197 | SD33060111 | تعویض مجموعه همگام کننده دنده ۴ و ۳        | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 198 | SD33060111 | تعویض شیم تنظیم کننده                      | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 199 | SD33060211 | تعویض توپی همگام کننده دنده ۴ و ۳          | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 200 | SD33060211 | تعویض واشر دنده ۱                          | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 201 | SD33060311 | تعویض واشر دنده ۵                          | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 202 | SD33060311 | تعویض شفت وسط دنده ۳ (توپی)                | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 203 | SD33060411 | تعویض رینگ همگام کننده دنده ۵              | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 204 | SD33060411 | تعویض مجموعه دنده هرزگرد دنده عقب          | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 205 | SD33060511 | تعویض کشویی شفت دنده ۴                     | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 206 | SD33060511 | تعویض بلبرینگ سوزنی دنده عقب               | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 207 | SD33060611 | تعویض بلبرینگ سوزنی دنده ۴                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 208 | SD33060611 | تعویض شفت دنده عقب                         | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 209 | SD33060711 | تعویض بلبرینگ جلویی شفت خروجی              | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 210 | SD33060811 | تعویض مجموعه شفت خروجی                     | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 211 | SD33060911 | تعویض بلبرینگ سوزنی دنده ۱                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 212 | SD33061011 | تعویض شفت میانی دنده ۱ (توپی)              | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 213 | SD33061111 | تعویض رینگ دنده ۱                          | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 214 | SD33061211 | تعویض مجموعه همگام کننده دنده ۲ و ۱        | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 215 | SD33061311 | تعویض رینگ نگهدارنده بلبرینگ راست شفت وسطی | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 216 | SD33061411 | تعویض بلبرینگ سوزنی دنده ۲                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 217 | SD33061511 | تعویض شفت میانی دنده ۲ (توپی)              | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 218 | SD33061611 | تعویض کشویی فاصله دهنده دنده ۴ و ۳         | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 219 | SD33061711 | تعویض شفت میانی دنده ۴ (توپی)              | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 220 | SD33061811 | تعویض شفت میانی دنده ۵ (توپی)              | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 221 | SD33061911 | تعویض کشویی فاصله دهنده دنده ۵             | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |

|     |            |   |           |
|-----|------------|---|-----------|
| 222 | SD33062011 | تعویض شفت میانی دنده ۶ (توپ)                        | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 223 | SD33062111 | تعویض بلبرینگ عقب شفت دنده عقب                      | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 224 | SD33062211 | تعویض مجموعه همگام کننده دنده عقب                   | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 225 | SD33062311 | تعویض رینگ دنده عقب                                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 226 | SD33062411 | تعویض بلبرینگ جلویی شفت دنده عقب                    | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 227 | SD33062511 | تعویض واشر تنظیم کننده شفت دنده عقب                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 228 | SD33062611 | تعویض فنر برگشت دهنده                               | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 229 | SD33062711 | تعویض بلوک سیکنال وضعیت خلاص                        | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 230 | SD33062811 | تعویض مجموعه انگشتی جابجایی                         | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 231 | SD33062911 | تعویض کشویی شفت دنده ۵                              | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 232 | SD33063011 | تعویض مجموعه همگام کننده دنده ۶ و ۵                 | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 233 | SD33070111 | تعویض مجموعه ماهک شفت دنده عقب                      | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 234 | SD33070211 | تعویض مجموعه ماهک شفت دنده ۳ و ۴                    | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 235 | SD33070311 | تعویض مجموعه ماهک شفت دنده ۲ و ۱                    | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 236 | SD33070411 | تعویض مجموعه ماهک شفت دنده ۶ و ۵                    | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 237 | SD33070511 | تعویض پین لوله ای الاستیکی                          | ۱۸۱۴۴۰۰۰  |
| 238 | SD75010111 | تعویض سوپاپ کنترل روغن میل سوپاپ OCV                | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 239 | SD75010211 | تعویض سنسور درجه حرارت و غشار هوای ورودی            | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 240 | SD75010311 | تعویض سنسور موقعیت میل لنگ                          | ۴۰۳۲۰۰۰   |
| 241 | SD75010411 | تعویض سنسور موقعیت میل سوپاپ                        | ۱۱۵۲۰۰۰   |
| 242 | SD75010511 | تعویض سنسور درجه حرارت آب                           | ۲۵۹۲۰۰۰   |
| 243 | SD75010611 | تعویض سنسور ناک                                     | ۲۳۰۴۰۰۰   |
| 244 | SD75010711 | تعویض فشنگی روغن                                    | ۲۳۰۴۰۰۰   |
| 245 | SD75010811 | تعویض سنسور فشار دفع                                | ۱۱۵۲۰۰۰   |
| 246 | SD75011011 | تعویض سنسور اکسیژن                                  | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 247 | SD51010131 | رنگ کامل خودرو                                      | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰ |
| 248 | SD51020111 | تعویض مجموعه جوشکاری پرتویی تصادفی جلو              | ۴۳۲۰۰۰۰   |
| 249 | SD53010111 | تعویض مجموعه جوشکاری با تیر متقاطع پایین مخزن آب    | ۶۳۳۶۰۰۰   |
| 250 | SD53010211 | تعویض مجموعه جوشکاری با تیر متقاطع بالایی مخزن آب   | ۶۳۳۶۰۰۰   |
| 251 | SD53010311 | تعویض گلگیر چپ                                      | ۴۳۲۰۰۰۰   |
| 252 | SD53010411 | تعویض گلگیر راست                                    | ۴۳۲۰۰۰۰   |
| 253 | SD53011131 | موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر مربع  | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 254 | SD53011231 | رنگ آمیزی کامل گلگیر راست                           | ۱۰۹۴۴۰۰۰  |
| 255 | SD53011331 | موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر مربع  | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 256 | SD53011431 | رنگ آمیزی کامل گلگیر چپ                             | ۱۱۲۳۲۰۰۰  |
| 257 | SD53040331 | رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 258 | SD53040431 | رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری دیوار جانبی راست      | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |

|     |            |  |           |
|-----|------------|--|-----------|
| 259 | SD53040531 | رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر) | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 260 | SD53040631 | رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری دیوار جانبی چپ             | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 261 | SD54010411 | تعویض مجموعه متوقف کننده درب عقب                         | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 262 | SD55010111 | تعویض مجموعه لولای چپ درب کاپوت                          | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 263 | SD55010211 | تعویض مجموعه لولای راست درب کاپوت                        | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 264 | SD55010311 | تعویض مجموعه جوشکاری درب کاپوت                           | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 265 | SD55010431 | آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر)     | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 266 | SD55010531 | رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب کاپوت                  | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 267 | SD55020111 | تعویض مجموعه جوشکاری درب جلو چپ                          | ۶۰۴۸۰۰۰   |
| 268 | SD55020211 | تعویض مجموعه لولای بالایی درب جلو (سمت چپ)               | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 269 | SD55020311 | مجموعه لولای پایینی درب جلو (سمت چپ)                     | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 270 | SD55020411 | تعویض مجموعه جوشکاری درب جلو راست                        | ۶۰۴۸۰۰۰   |
| 271 | SD55020511 | تعویض مجموعه لولای بالایی درب جلو (سمت راست)             | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 272 | SD55020611 | مجموعه لولای پایینی درب جلو (سمت راست)                   | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 273 | SD55020711 | تعویض مجموعه متوقف کننده درب جلو                         | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 274 | SD55020831 | رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر) | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 275 | SD55020931 | رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب جلو راست               | ۱۱۲۳۲۰۰۰۰ |
| 276 | SD55021031 | رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر) | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 277 | SD55021131 | رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب جلو چپ                 | ۱۰۹۴۴۰۰۰۰ |
| 278 | SD55030111 | تعویض مجموعه جوشکاری درب عقب چپ                          | ۶۰۴۸۰۰۰   |
| 279 | SD55030211 | تعویض مجموعه لولای بالایی درب عقب (سمت چپ)               | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 280 | SD55030311 | مجموعه لولای پایینی درب عقب (سمت چپ)                     | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 281 | SD55030411 | تعویض مجموعه جوشکاری درب عقب راست                        | ۶۰۴۸۰۰۰   |
| 282 | SD55030531 | رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر) | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 283 | SD55030631 | رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب عقب راست               | ۱۰۹۴۴۰۰۰۰ |
| 284 | SD55030731 | رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر یا مساوی ۱۰۰ سانتی متر) | ۷۲۰۰۰۰۰   |
| 285 | SD55030831 | رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب عقب چپ                 | ۱۰۹۴۴۰۰۰۰ |
| 286 | SD55040111 | تعویض مجموعه درب صندوق                                   | ۹۵۰۴۰۰۰   |
| 287 | SD55040211 | تعویض مجموعه لولای درب صندوق                             | ۲۸۸۰۰۰۰۰  |
| 288 | SD16030511 | تعویض مجموعه رادیاتور                                    | ۶۰۴۸۰۰۰   |
| 289 | SD16030611 | تعویض درب رادیاتور                                       | ۱۱۵۲۰۰۰   |
| 290 | SD16030711 | تعویض پیچ تخلیه رادیاتور                                 | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 291 | SD16030811 | تعویض مجموعه فن برقی رادیاتور                            | ۶۰۴۸۰۰۰   |
| 292 | SD16030911 | تعویض نگهدارنده بالایی رادیاتور                          | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 293 | SD17020211 | تعویض مجموعه کاتالیزر جلو                                | ۶۶۲۴۰۰۰   |
| 294 | SD17020311 | تعویض مجموعه کاتالیزر عقب                                | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 295 | SD17020411 | تعویض صدا خفه کن اصلی                                    | ۲۳۰۴۰۰۰   |



|     |            |  |         |
|-----|------------|--|---------|
| 296 | SD17020511 | تعویض مجموعه صداخفه کن کمکی                | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 297 | SD17020611 | تعویض واشر لوله آگزوز                      | ۷۲۰۰۰۰۰ |
| 298 | SD17020711 | تعویض منجید نگهدارنده آگزوز                | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 299 | SD17020811 | تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن              | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 300 | SD17020911 | تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن B            | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 301 | SD17021011 | تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن C            | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 302 | SD17021111 | تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن D            | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 303 | SD17030211 | تعویض مجرا هوای فیلتر هوا                  | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 304 | SD17030311 | تعویض مجموعه صافی هوای موتور               | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 305 | SD17030411 | تعویض فیلتر هوا موتور                      | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 306 | SD17030511 | تعویض پد لاستیکی فیلتر هوا                 | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 307 | SD17030611 | تعویض مجموعه لوله خروجی فیلتر هوا          | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 308 | SD17030711 | تعویض پایه نگهدارنده فیلتر هوا             | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 309 | SD17030811 | تعویض لوله تهویه کارتل موتور               | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 310 | SD17031011 | تعویض مجموعه اینتر کولر                    | ۶۰۴۸۰۰۰ |
| 311 | SD17031111 | تعویض پد ضربه گیر اینتر کولر               | ۶۳۳۶۰۰۰ |
| 312 | SD17031211 | تعویض پایه نگهدارنده اینتر کولر            | ۴۶۰۸۰۰۰ |
| 313 | SD17031311 | تعویض پایه نگهدارنده پایین چپ اینتر کولر   | ۶۳۳۶۰۰۰ |
| 314 | SD17031411 | تعویض پایه نگهدارنده پایین راست اینتر کولر | ۶۳۳۶۰۰۰ |
| 315 | SD17031511 | تعویض ونتوری                               | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 316 | SD17031611 | تعویض مجموعه لوله خروجی اینتر کولر         | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 317 | SD17031711 | تعویض لوله فلزی ورودی اینتر کولر           | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 318 | SD17031811 | تعویض شلنگ ورودی اینتر کولر                | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 319 | SD21010511 | تعویض مجموعه پمپ سوخت                      | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 320 | SD21010611 | تعویض درب باک بنزین                        | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 321 | SD21010711 | تعویض مجموعه لوله فلزی سوختگیری            | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 322 | SD21010811 | تعویض شلنگ سوختگیری                        | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 323 | SD21010911 | تعویض مجموعه باک سوخت و متعلقات            | ۴۶۰۸۰۰۰ |
| 324 | SD21011011 | تعویض تسمه نگهدارنده چپ باک سوخت           | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 325 | SD21011111 | تعویض تسمه نگهدارنده راست باک سوخت         | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 326 | SD21011211 | تعویض محافظ حرارتی باک سوخت                | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 327 | SD21011311 | تعویض محافظ باک سوخت                       | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 328 | SD21020111 | تعویض مجموعه پایه نگهدارنده چرخ زاپاس      | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 329 | SD21020211 | تعویض ایسیو EPS                            | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 330 | SD21030111 | تعویض مجموعه شلنگ خروجی کنیستر             | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 331 | SD21030211 | تعویض فیلتر سوخت                           | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 332 | SD21030311 | تعویض مجموعه محافظ فیلتر سوخت              | ۲۰۱۶۰۰۰ |

|     |            |  |         |
|-----|------------|--|---------|
| 333 | SD21030411 | تعویض مجموعه لوله ورودی کنیستر                   | ۴۶۰۸۰۰۰ |
| 334 | SD21030511 | تعویض بست دابل لوله گیر                          | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 335 | SD21030611 | تعویض بست ۴ لوله گیر                             | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 336 | SD21030711 | تعویض بست ۵ لوله گیر                             | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 337 | SD21030811 | تعویض شلنگ ورودی روغن موتور                      | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 338 | SD21030911 | تعویض مجموعه B شلنگ خروجی کنیستر                 | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 339 | SD21031011 | تعویض لوله فلزی خروجی کنیستر                     | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 340 | SD21031111 | تعویض موتور کمکی EPS                             | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 341 | SD21040111 | تعویض مجموعه لنت جلو                             | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 342 | SD21120111 | تعویض لوله خروجی رادیاتور                        | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 343 | SD21120211 | تعویض لوله ورودی روغن رادیاتور                   | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 344 | SD21120311 | تعویض اتصال لوله کولر روغن                       | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 345 | SD21140111 | تعویض مجموعه کالیپر ترمز جلو                     | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 346 | SD21230111 | تعویض کاور گردگیر کمک فنر جلو                    | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 347 | SD22011111 | تعویض مجموعه پدال گاز                            | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 348 | SD22020111 | تعویض پایه نشیمنگاه سپر عقب                      | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 349 | SD22820111 | تعویض سوپاپ توقف کنیستر                          | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 350 | SD22820211 | تعویض پایه نگهدارنده سوپاپ توقف کربن کنیستر      | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 351 | SD23020111 | تعویض کنیستر سوخت                                | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 352 | SD23020211 | تعویض محافظ حرارتی کنیستر                        | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 353 | SD23020311 | تعویض مجموعه لوله تهویه کنیستر                   | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 354 | SD23020411 | تعویض شلنگ خروجی کنیستر                          | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 355 | SD23020511 | تعویض چهارشاخه فرمان                             | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 356 | SD23020611 | تعویض سنسور وکیوم                                | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 357 | SD23020711 | تعویض بست تک لوله سوخت                           | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 358 | SD23320111 | تعویض لوله ورودی آکومولاتور                      | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 359 | SD23720111 | تعویض چوک ( مهار کننده ) باک سوخت                | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 360 | SD23720211 | تعویض اورینگ باک سوخت                            | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 361 | SD23720311 | تعویض مجموعه شلنگ برگشت باک سوخت                 | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 362 | SD23720411 | تعویض مجموعه شلنگ خروجی باک سوخت                 | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 363 | SD24040111 | تعویض مجموعه قاب اهرم دسته دنده به همراه گرد گیر | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 364 | SD25020111 | تعویض لوله فلزی ورودی روغن موتور                 | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 365 | SD25020211 | تعویض مجموعه شلنگ ورودی روغن موتور B             | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 366 | SD25020311 | تعویض مجموعه شلنگ ورودی روغن موتور C             | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 367 | SD25020411 | تعویض پایه نگهدارنده لوله ورودی روغن موتور       | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 368 | SD25020511 | تعویض مجموعه لوله فلزی ورودی روغن موتور          | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 369 | SD25020611 | تعویض بخش جلویی لوله فلزی کلاچ                   | ۴۳۲۰۰۰۰ |

|     |            |  |         |
|-----|------------|--|---------|
| 370 | SD25020711 | تعویض بخش عقبی لوله فلزی کلاچ                        | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 371 | SD25020811 | تعویض سوپاپ بالشتکی کلاچ                             | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 372 | SD25020911 | تعویض گیره دسته سیم سنسور چرخ                        | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 373 | SD25021011 | تعویض مجموعه وکیوم پمپ الکتریکی                      | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 374 | SD26030111 | تعویض کیت تعمیر مشعلی پلوس (داخلی) سمت چپ            | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 375 | SD26030211 | تعویض کیت تعمیر سر پلوس (خارجی) سمت چپ               | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 376 | SD26030311 | تعویض کیت تعمیر مشعلی پلوس (داخلی) سمت راست          | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 377 | SD26030411 | تعویض کیت تعمیر سر پلوس (خارجی) سمت راست             | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 378 | SD27020111 | تعویض مجموعه ژانبون عقب                              | ۴۶۰۸۰۰۰ |
| 379 | SD27030111 | تعویض مجموعه مخزن ترمز                               | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 380 | SD27030211 | تعویض مجموعه درب مخزن ترمز                           | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 381 | SD27030311 | تعویض مجموعه سیلندر ترمز اصلی                        | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 382 | SD28020111 | تعویض پایه تقویت کننده مجموعه مبدل کاتالیزوری        | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 383 | SD28020211 | تعویض مجموعه کمک فنر عقب                             | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 384 | SD29040111 | تعویض مجموعه سیلندر ترمز جلو (چپ)                    | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 385 | SD33090111 | تعویض مکانیسم کنترل تعویض دنده                       | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 386 | SD33090211 | تعویض زیر مجموعه مکانیسم کنترل تعویض دنده            | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 387 | SD33090311 | تعویض مجموعه دسته دنده                               | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 388 | SD33090411 | تعویض مجموعه سر دسته دنده                            | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 389 | SD33090511 | تعویض مجموعه کابل دسته دنده                          | ۴۰۳۲۰۰۰ |
| 390 | SD33090611 | تعویض مجموعه کابل دسته دنده خودکار                   | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 391 | SD41020111 | تعویض مجموعه تلسکوپی فرمان                           | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 392 | SD41020211 | تعویض بدنه تلسکوپی فرمان                             | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 393 | SD41020311 | تعویض گرد گیر جعبه فرمان                             | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 394 | SD41021111 | تعویض مجموعه لوازم جانبی بطری ذخیره آب و لوزم تزئینی | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 395 | SD41030111 | تعویض مجموعه جعبه فرمان                              | ۵۷۶۰۰۰۰ |
| 396 | SD41030211 | تعویض مجموعه نشیمنگاه کانکتور                        | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 397 | SD41030311 | تعویض سیبک فرمان (یکطرف)                             | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 398 | SD41030312 | تعویض سیبک فرمان (دوطرف)                             | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 399 | SD41030611 | تعویض کیت تعمیراتی محافظ سیبک فرمان                  | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 400 | SD41220311 | تعویض شلنگ ورودی اب رادیاتور                         | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 401 | SD41220411 | تعویض شلنگ خروجی آب رادیاتور                         | ۵۴۷۲۰۰۰ |
| 402 | SD41220511 | تعویض بوش لاستیکی پایه نگهدارنده بالایی رادیاتور     | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 403 | SD41220611 | تعویض بوش لاستیکی پایه نگهدارنده پایینی رادیاتور     | ۵۷۶۰۰۰۰ |
| 404 | SD42030111 | تعویض درب منبع انبساطی                               | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 405 | SD42030211 | تعویض شلنگ ارتباطی بین رادیاتور و منبع انبساطی آب    | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 406 | SD43050111 | تعویض چرخ  | ۲۵۹۲۰۰۰ |

|     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| 407 | SD43050211 | تعویض تایر (۲۲۵/۶۰R۱۷)                    | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 408 | SD43050311 | تعویض تایر (۲۲۵/۵۵R۱۸)                    | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 409 | SD43050411 | تعویض تایر ۱۷ اینچ ، تمام سایز نباشد      | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 410 | SD43050511 | تعویض والو چرخ                            | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 411 | SD43050611 | تعویض مجموعه مهره چرخ                     | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 412 | SD43050711 | تعویض کاور روی رینگ (قالپاق)              | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 413 | SD43060111 | تعویض پلوس چپ                             | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 414 | SD43060211 | تعویض کیت تعمیراتی مشعلی(داخلی) پلوس چپ   | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 415 | SD43060311 | تعویض کیت تعمیراتی مشعلی(خارجی) پلوس چپ   | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 416 | SD43060411 | تعویض پلوس راست                           | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 417 | SD43060511 | تعویض مهره قفل کننده لبه دار(پلوس)        | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 418 | SD43060611 | تعویض پایه نگهدارنده پلوس                 | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 419 | SD43090111 | تعویض پدال کلاچ                           | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 420 | SD43090211 | تعویض سویچ پدال کلاچ                      | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 421 | SD43090311 | تعویض سویچ انتهایی پدال کلاچ              | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 422 | SD43090411 | تعویض سیلندر اصلی کلاچ                    | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 423 | SD43090511 | تعویض گیره الاستیکی نوع E                 | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 424 | SD43090611 | تعویض شلنگ کلاچ                           | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 425 | SD43090711 | تعویض مجموعه پدال ترمز                    | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 426 | SD43090811 | تعویض سویچ لامپ ترمز                      | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 427 | SD43090911 | تعویض مجموعه پمپ ترمز به همراه بوستر      | ۴۸۹۶۰۰۰ |
| 428 | SD43091011 | تعویض مجموعه بوستر                        | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 429 | SD43091111 | تعویض شلنگ بوستر                          | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 430 | SD43091211 | تعویض بست پیچی دور لوله                   | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 431 | SD44020111 | تعویض ایسیو کنترل بدنه BCM                | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 432 | SD44020211 | تعویض سنسور فشار باد تایر                 | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 433 | SD45010111 | تعویض مجموعه ترمز جلو(چپ)                 | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 434 | SD45010211 | تعویض سگدست چپ                            | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 435 | SD45010311 | تعویض ورق محافظ پشت دیسک سمت چپ           | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 436 | SD45010411 | تعویض تویی بلبرینگ چرخ جلو(یکطرف)         | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 437 | SD45010512 | تعویض تویی بلبرینگ چرخ جلو(دوطرف)         | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 438 | SD45010611 | تعویض مجموعه ترمز جلو(راست)               | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 439 | SD45010711 | تعویض سگدست راست                          | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 440 | SD45010811 | تعویض ورق محافظ پشت دیسک سمت راست         | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 441 | SD45010911 | تعویض مجموعه کالیپر ترمز جلو سمت راست     | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 442 | SD45011011 | تعویض مجموعه بدنه کالیپر ترمز جلوسمت راست | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 443 | SD45020111 | تعویض دیسک ترمز                           | ۱۴۴۰۰۰۰ |

|     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| 444 | SD45020211 | تعویض مجموعه کالیپر ترمز سمت چپ                             | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 445 | SD45020311 | تعویض مجموعه ترمز عقب سمت چپ                                | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 446 | SD45020411 | تعویض مجموعه صفحه پشتی لنت ترمز دستی سمت چپ                 | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 447 | SD45020511 | تعویض مجموعه تویی بلبرینگ چرخ عقب                           | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 448 | SD45020611 | تعویض دیسک ترمز عقب   | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 449 | SD45020711 | تعویض مجموعه کالیپر ترمز عقب سمت چپ                         | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 450 | SD45020811 | تعویض لنت ترمز عقب  | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 451 | SD45020911 | تعویض کیت تعمیراتی پین راهنمای کالیپر ترمز عقب              | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 452 | SD45021011 | تعویض موتور کنترلی سیستم ترمز پارک سمت چپ                   | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 453 | SD45021111 | تعویض مجموعه بدنه انبر سمت چپ (کالیپر ترمز قسمت متحرک)      | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 454 | SD45021211 | تعویض پایه کالیپر ترمز عقب                                  | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 455 | SD45021311 | تعویض مجموعه ترمز عقب سمت راست                              | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 456 | SD45021411 | تعویض مجموعه صفحه پشتی لنت ترمز دستی سمت راست               | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 457 | SD45021511 | تعویض مجموعه کالیپر ترمز عقب سمت راست                       | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 458 | SD45021611 | تعویض موتور کنترلی سیستم ترمز پارک سمت راست                 | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 459 | SD45021711 | تعویض مجموعه بدنه انبر سمت راست (کالیپر ترمز قسمت متحرک)    | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 460 | SD45030111 | تعویض مجموعه لوله ترمز شماره ۱                              | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 461 | SD45030211 | تعویض مجموعه لوله ترمز شماره ۲                              | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 462 | SD45030311 | تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز جلو (چپ)                        | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 463 | SD45030411 | تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز جلو (راست)                      | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 464 | SD45030511 | تعویض مجموعه لوله ترمز شماره ۳                              | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 465 | SD45030611 | تعویض مجموعه لوله ترمز شماره ۴                              | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 466 | SD45030711 | تعویض مجموعه لوله ترمز شماره ۵                              | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 467 | SD45030811 | تعویض مجموعه لوله ترمز شماره ۶                              | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 468 | SD45030911 | تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز عقب سمت چپ                      | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 469 | SD45031011 | تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز عقب سمت راست                    | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 470 | SD45031111 | تعویض سوپاپ دو طرفه   | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 471 | SD45031211 | تعویض مجموعه شلنگ ترمز جلو به همراه پایه نگهدارنده سمت چپ   | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 472 | SD45031311 | تعویض مجموعه شلنگ ترمز جلو به همراه پایه نگهدارنده سمت راست | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 473 | SD45031411 | تعویض شلنگ ترمز عقب ا                                       | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 474 | SD45031511 | تعویض شلنگ ترمز عقب ا سمت چپ                                | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 475 | SD45031611 | تعویض شلنگ ترمز عقب ا سمت راست                              | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 476 | SD45031711 | تعویض گیره لوله دوپل  | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 477 | SD45031811 | تعویض گیره لوله سه تایی                                     | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 478 | SD45031911 | تعویض گیره تک لوله ای                                       | ۱۱۵۲۰۰۰ |

|     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| 479 | SD45040111 | تعویض مجموعه سیستم کنترل پایداری الکترونیکی(ESP)        | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 480 | SD45050111 | تعویض مجموعه رام جلو                                    | ۵۴۷۲۰۰۰ |
| 481 | SD45050211 | تعویض مجموعه طبق جلو سمت چپ                             | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 482 | SD45050311 | تعویض مجموعه طبق جلو سمت راست                           | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 483 | SD45050411 | تعویض مجموعه میل موج گیر جلو                            | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 484 | SD45050511 | تعویض لاستیک چاکدار میل موج گیر جلو سمت چپ              | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 485 | SD45050611 | یض پایه نگهدارنده لاستیک چاکدار میل موج گیر جلو سمت چپ  | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 486 | SD45050711 | تعویض مجموعه سیبک میل موج گیر جلو سمت چپ                | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 487 | SD45050811 | تعویض مجموعه سیبک میل موج گیر جلو سمت راست              | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 488 | SD45060111 | یض مجموعه کمک فنر به همراه فنر و تمامی متعلقات سمت چپ   | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 489 | SD45060211 | تعویض درپوش بالایی کمک فنر جلو                          | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 490 | SD45060311 | تعویض بلبرینگ سر کمک                                    | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 491 | SD45060411 | تعویض فنر لول جلو                                       | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 492 | SD45060511 | تعویض پد لاستیک زیر فنر لول جلو                         | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 493 | SD45060611 | تعویض مجموعه کمک فنر جلو سمت چپ                         | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 494 | SD45060711 | یض مجموعه کمک فنر به همراه فنر و تمامی متعلقات سمت راست | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 495 | SD45060811 | تعویض مجموعه کمک فنر جلو سمت راست                       | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 496 | SD45070111 | تعویض پیچ دو سر رزوه                                    | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 497 | SD45070211 | تعویض فنر لول عقب                                       | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 498 | SD45070311 | تعویض پد لاستیکی متصل بر روی فنر لول عقب                | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 499 | SD45070411 | تعویض پد لاستیکی زیر فنر لول عقب                        | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 500 | SD45070511 | تعویض مجموعه سپر عقب                                    | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 501 | SD75011111 | سنسور فشار بوستر ترمز                                   | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 502 | SD17030911 | تعویض سنسور دمای هوای بیرون                             | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 503 | SD18031311 | تعویض پراکت کمپرسور کولر                                | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 504 | SD18031411 | تعویض کمپرسور کولر                                      | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 505 | SD18031511 | تعویض تسمه کمپرسور کولر                                 | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 506 | SD41010211 | تعویض فنر ساعتی   | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 507 | SD41010311 | تعویض حلقه برگشت فنر ساعتی                              | ۲۵۹۲۰۰۰ |
| 508 | SD41010411 | تعویض یونیت ایربگ ۴ کاناله                              | ۴۸۹۶۰۰۰ |
| 509 | SD41010511 | تعویض یونیت ایربگ ۸ کاناله                              | ۴۸۹۶۰۰۰ |
| 510 | SD41010611 | تعویض ایربگ راننده                                      | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 511 | SD41010711 | تعویض ایربگ سرنشین                                      | ۶۳۳۶۰۰۰ |
| 512 | SD41010811 | تعویض ایربگ پرده ای چپ                                  | ۶۳۳۶۰۰۰ |
| 513 | SD41010911 | تعویض ایربگ راست  | ۶۳۳۶۰۰۰ |
| 514 | SD41020411 | تعویض دسته سیم درب جلو چپ                               | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 515 | SD41020511 | تعویض دسته سیم درب جلو راست                             | ۲۵۹۲۰۰۰ |

|     |            |                                  |          |
|-----|------------|----------------------------------|----------|
| 516 | SD41020611 | تعویض دسته سیم درب عقب چپ        | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 517 | SD41020711 | تعویض دسته سیم درب عقب راست      | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 518 | SD41020811 | تعویض رابط دسته سیم درب صندوق    | ۶۳۳۶۰۰۰  |
| 519 | SD41020911 | تعویض دسته سیم درب صندوق         | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 520 | SD41021011 | تعویض لوله فشار بالا و پایین ۱   | ۶۰۴۸۰۰۰  |
| 521 | SD41021211 | تعویض کلید فلاشر                 | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 522 | SD41021311 | تعویض توپتر                      | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 523 | SD41021411 | تعویض ساب ووفر                   | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 524 | SD41021511 | تعویض سنسور دنده عقب             | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 525 | SD41021611 | تعویض دوربین شیشه جلو            | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 526 | SD41120111 | تعویض سوکت پاور                  | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 527 | SD41120211 | تعویض برف پاکن اصلی              | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 528 | SD41120311 | تعویض برف پاکن ثانویه            | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 529 | SD41220111 | تعویض لامپ صندوق                 | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 530 | SD41220211 | تعویض لامپ صندوق ۱۰ وات          | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 531 | SD41220711 | تعویض کلید ترمز پارک الکترونیکی  | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 532 | SD41220811 | تعویض پشت سری صندلی              | ۶۶۲۴۰۰۰  |
| 533 | SD41320111 | تعویض آنتن کوسه ای               | ۵۷۶۰۰۰۰  |
| 534 | SD41320211 | تعویض دسته چراغ                  | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 535 | SD41420111 | تعویض یونیت تهویه مطبوع          | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 536 | SD41420211 | تعویض قسمت جلویی لوله تخلیه کولر | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 537 | SD41420311 | تعویض موتور و دسته برف پاکن جلو  | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 538 | SD41520111 | تعویض کلید در صندوق              | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 539 | SD41520211 | تعویض دسته چراغ                  | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 540 | SD41520311 | تعویض مجموعه کلیدهای درب راننده  | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 541 | SD41620111 | تعویض تریم برف پاک جلو           | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 542 | SD41620211 | تعویض تریم برف پاک عقب           | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 543 | SD41920111 | تعویض سویچ بستن درب صندوق        | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 544 | SD42020111 | تعویض چراغ سقف جلو               | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 545 | SD42020211 | تعویض مجموعه چراغ سقفی عقب چپ    | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 546 | SD42020311 | تعویض مجموعه چراغ سقفی عقب راست  | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 547 | SD42020411 | تعویض کنترل یونیت کی لس          | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 548 | SD42020511 | تعویض تعویض دوربین جلو           | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 549 | SD42020611 | تعویض تعویض دوربین عقب           | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 550 | SD42020711 | تعویض تعویض دوربین چپ            | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 551 | SD42020811 | تعویض تعویض دوربین راست          | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 552 | SD42020911 | تعویض تعویض مجموعه دوربین        | ۱۴۴۰۰۰۰  |

|     |            |  |          |
|-----|------------|--|----------|
| 553 | SD42320111 | تعویض آب بند برف پاکن عقب                | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 554 | SD42420111 | تعویض مهره نگهدارنده آب بند برف پاکن عقب | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 555 | SD42520111 | تعویض تیغه برف پاکن عقب                  | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 556 | SD42720111 | تعویض قاب موتور برف پاکن عقب             | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 557 | SD43020111 | تعویض اتصال بدنه گیربکس                  | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 558 | SD43020211 | تعویض مجموعه دسته سیم کف                 | ۱۶۷۰۴۰۰۰ |
| 559 | SD43020311 | تعویض کابل منفی باتری                    | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 560 | SD43020411 | تعویض نازل شیشه شوی جلو                  | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 561 | SD43020511 | تعویض نمایشگر سیستم صوتی تصویری          | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 562 | SD43030111 | تعویض اواپراتور                          | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 563 | SD44020311 | تعویض فقل برقی فرمان                     | ۴۸۹۶۰۰۰  |
| 564 | SD44020411 | تعویض لوله مدار شیشه شوی جلو قسمت ۱      | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 565 | SD44020511 | تعویض لوله مدار شیشه شوی جلو قسمت ۲      | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 566 | SD44020611 | تعویض لوله مدار شیشه شوی عقب قسمت ۱      | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 567 | SD44020711 | تعویض لوله مدار شیشه شوی عقب قسمت ۲      | ۴۰۳۲۰۰۰  |
| 568 | SD44020811 | تعویض لوله مدار شیشه شوی عقب قسمت ۳      | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 569 | SD45021811 | تعویض لوله ورودی به رادیاتور بخاری       | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 570 | SD45021911 | تعویض لوله خروجی به رادیاتور بخاری       | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 571 | SD45022011 | تعویض کابل USB                           | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 572 | SD45032011 | تعویض آنتن فرکانس پایین                  | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 573 | SD45032111 | تعویض آنتن فرکانس پایین دستگیره درب      | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 574 | SD46020111 | تعویض لامپ چراغ راهنمای چپ               | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 575 | SD46020211 | تعویض لامپ چراغ راهنمای راست             | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 576 | SD46020311 | تعویض مجموعه کامل قفل درب ها             | ۶۰۴۸۰۰۰  |
| 577 | SD46020411 | تعویض کلید تیغه ای                       | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 578 | SD46020511 | تعویض تعویض قسمت بالایی کلید             | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 579 | SD46020611 | تعویض مجموعه کلید                        | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 580 | SD46020711 | تعویض باتری ریموت ۲۰۳۲                   | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 581 | SD46020811 | تعویض مجموعه کلیدهای کنترلی شیشه راننده  | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 582 | SD46020911 | تعویض سویچ شیشه بالابر تکی               | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 583 | SD46021011 | تعویض مجموعه USB جلو                     | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 584 | SD46021111 | تعویض USB وسط                            | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 585 | SD46021211 | تعویض ایربگ چپ                           | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 586 | SD46021311 | تعویض ایربگ راست                         | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 587 | SD47020111 | تعویض مجموعه چراغ درب عقب چپ             | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 588 | SD47020211 | تعویض مجموعه چراغ درب عقب راست           | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 589 | SD47020311 | تعویض مجموعه شیشه شوی                    | ۳۱۶۸۰۰۰  |



|     |            |   |          |
|-----|------------|---|----------|
| 590 | SD47020411 | تعویض موتور شیشه شوی دو مسیره               | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 591 | SD47020511 | تعویض موتور شیشه شوی تک مسیره               | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 592 | SD48020111 | تعویض مجموعه لامپ و رفلکتور مه شکن عقب چپ   | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 593 | SD48020211 | تعویض مجموعه لامپ و رفلکتور مه شکن عقب راست | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 594 | SD48020311 | تعویض مجموعه چراغ کامل جلو چپ               | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 595 | SD48020411 | تعویض لامپ هالوژن نور بالا و پایین          | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 596 | SD48020511 | تعویض مجموعه چراغ کامل جلو راست             | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 597 | SD48020611 | تعویض مجموعه آنتن GPS                       | ۶۳۳۶۰۰۰  |
| 598 | SD49020111 | تعویض سنسور زاویه فرمان                     | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 599 | SD49020211 | تعویض کنترل یونیت درب عقب                   | ۲۳۰۴۰۰۰  |
| 600 | SD63022611 | تعویض لامپ محیطی عقب راست                   | ۵۷۶۰۰۰   |
| 601 | SD63110311 | تعویض ریل شیشه بالابر درب جلو چپ            | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 602 | SD63110411 | تعویض ریل شیشه بالابر درب جلو راست          | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 603 | SD63110711 | تعویض ریل شیشه بالابر درب عقب چپ            | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 604 | SD63110811 | تعویض ریل شیشه بالابر درب عقب راست          | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 605 | SD63610211 | تعویض موتور سانروف                          | ۴۳۲۰۰۰۰  |
| 606 | SD71020111 | تعویض لامپ پلاک                             | ۵۷۶۰۰۰   |
| 607 | SD71020211 | تعویض مجموعه چراغ عقب چپ A                  | ۵۷۶۰۰۰   |
| 608 | SD71020311 | تعویض مجموعه چراغ عقب راست A                | ۵۷۶۰۰۰   |
| 609 | SD71020411 | تعویض چراغ ترمز وسط                         | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 610 | SD72010111 | تعویض بازویی برف پاک اصلی                   | ۵۷۶۰۰۰   |
| 611 | SD72010211 | تعویض تیغه برف پاک اصلی                     | ۲۸۸۰۰۰   |
| 612 | SD72010311 | تعویض بازویی برف پاک ثانویه                 | ۵۷۶۰۰۰   |
| 613 | SD72010411 | تعویض تیغه برف پاک ثانویه                   | ۲۸۸۰۰۰   |
| 614 | SD72010511 | تعویض موتور برف پاکن عقب                    | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 615 | SD72050111 | تعویض بلندگو                                | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 616 | SD72050211 | تعویض توپتر                                 | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 617 | SD73010111 | تعویض دسته سیم موتور                        | ۴۸۹۶۰۰۰  |
| 618 | SD73030111 | تعویض دسته سیم محفظه موتور                  | ۱۶۱۲۸۰۰۰ |
| 619 | SD73040111 | تعویض دسته سیم داشبورد                      | ۱۴۴۰۰۰۰۰ |
| 620 | SD73040211 | تعویض رله                                   | ۲۸۸۰۰۰   |
| 621 | SD73040311 | تعویض فیوز                                  | ۲۸۸۰۰۰   |
| 622 | SD73050111 | تعویض دسته سیم سقف                          | ۷۲۰۰۰۰۰  |
| 623 | SD73090111 | تعویض دسته سیم سپر عقب                      | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 624 | SD74010111 | تعویض مجموعه سینه زیر باتری                 | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 625 | SD74010211 | تعویض بست باتری                             | ۲۸۸۰۰۰   |
| 626 | SD74010311 | تعویض باتری                                 | ۵۷۶۰۰۰   |

|     |            |   |          |
|-----|------------|---|----------|
| 627 | SD74010411 | تعویض سینی زیر باتری                                      | ۵۷۶۰۰۰   |
| 628 | SD74020111 | تعویض صفحه فشار باتری                                     | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 629 | SD74020211 | تعویض سنسور نور محیط                                      | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 630 | SD74020311 | تعویض مجموعه صفحه آمپر                                    | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 631 | SD74030111 | تعویض سنسور ضربه ستون وسط چپ                              | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 632 | SD75010911 | تعویض کنترل یونیت موتور                                   | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 633 | SD75011211 | تعویض کنترل یونیت گیربکس                                  | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 634 | SD75030111 | تعویض کنترل یونیت ترمز پارک                               | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 635 | SD75030211 | تعویض دسته سیم سنسور سرعت چرخ جلو                         | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 636 | SD75030311 | تعویض دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب                         | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 637 | SD75060111 | تعویض دکمه استارت   | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 638 | SD81010111 | تعویض رادیاتور بخاری                                      | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 639 | SD81010211 | تعویض شیر انبساط مدل H                                    | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 640 | SD81010311 | تعویض عملگر کنترل دما تهویه                               | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 641 | SD81010411 | تعویض عملگر MODE تهویه                                    | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 642 | SD81010511 | تعویض عملگر گردش هوای داخل/خارج تهویه                     | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 643 | SD81010611 | تعویض مقاومت فن تهویه                                     | ۸۶۴۰۰۰   |
| 644 | SD81010711 | تعویض فیلتر تهویه مطبوع                                   | ۵۷۶۰۰۰   |
| 645 | SD81010811 | تعویض مجموعه فن دمنده تهویه                               | ۱۷۲۸۰۰۰  |
| 646 | SD81010911 | تعویض دسته سیم تهویه مطبوع                                | ۶۰۴۸۰۰۰  |
| 647 | SD81011011 | تعویض درپوش فیلتر تهویه                                   | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 648 | SD81011111 | تعویض کنترل پنل تهویه مطبوع                               | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 649 | SD81050111 | تعویض اورینگ مدار تهویه مطبوع                             | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 650 | SD81050211 | تعویض سنسور دمای جریان هوای جلو                           | ۱۴۹۷۶۰۰۰ |
| 651 | SD81050311 | تعویض مجموعه کندانسور ۲                                   | ۶۶۲۴۰۰۰  |
| 652 | SD81050411 | تعویض لوله تخلیه کمپرسور ۳                                | ۵۷۶۰۰۰۰  |
| 653 | SD81050511 | تعویض لوله مکش کمپرسور ۳                                  | ۳۱۶۸۰۰۰  |
| 654 | SD81070111 | تعویض مجاری مرکزی هوای تهویه مطبوع                        | ۶۰۴۸۰۰۰  |
| 655 | SD21010111 | تعویض مکانیزم باز کن درب باک                              | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 656 | SD21010211 | تعویض کابل باز کن درب باک                                 | ۴۰۳۲۰۰۰  |
| 657 | SD21010311 | تعویض کابل و سگک محدود کننده درب باک                      | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 658 | SD21010411 | تعویض اهرم کابل بازکننده درب باک                          | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 659 | SD31040111 | تعویض درب باک   | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 660 | SD31040231 | تعویض درب باک با رنگ                                      | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 661 | SD31050111 | تعویض سقف   | ۱۸۱۴۴۰۰۰ |
| 662 | SD31050231 | ای سقف کمتر یا برابر ۱۰۰ سانتی متر مربع (شامل رنگ و سایر) | ۷۲۰۰۰۰۰  |
| 663 | SD31050331 | نقاشی کامل سقف  | ۲۳۰۴۰۰۰۰ |

|     |            |  |         |
|-----|------------|--|---------|
| 664 | SD31110111 | تعویض مجموعه ناودانی شیشه جلو                      | ۳۷۴۴۰۰۰ |
| 665 | SD41010111 | تعویض غربلیک فرمان                                 | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 666 | SD50160111 | تعویض لولای خارجی درب جلو چپ                       | ۲۸۸۰۰۰  |
| 667 | SD50160211 | تعویض لولای خارجی درب جلو راست                     | ۲۸۸۰۰۰  |
| 668 | SD50160311 | تعویض لولای خارجی درب عقب چپ                       | ۲۸۸۰۰۰  |
| 669 | SD50160411 | تعویض لولای خارجی درب عقب راست                     | ۲۸۸۰۰۰  |
| 670 | SD50160511 | تعویض لولای داخلی درب جلو چپ                       | ۸۶۴۰۰۰  |
| 671 | SD50160611 | تعویض لولای داخلی درب جلو راست                     | ۸۶۴۰۰۰  |
| 672 | SD50160711 | تعویض لولای داخلی درب عقب چپ                       | ۸۶۴۰۰۰  |
| 673 | SD50160811 | تعویض لولای داخلی درب عقب راست                     | ۸۶۴۰۰۰  |
| 674 | SD51030111 | تعویض تریم بیرونی پنل درب صندوق                    | ۸۶۴۰۰۰  |
| 675 | SD51030211 | تعویض گل پخش کن عقب راست                           | ۲۸۸۰۰۰  |
| 676 | SD51030311 | تعویض مجموعه اسپویلر عقب                           | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 677 | SD51030411 | تعویض اسپویلر کناری (چپ)                           | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 678 | SD51030511 | تعویض اسپویلر کناری (راست)                         | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 679 | SD51030611 | تعویض قاب تزئینی شیشه درب عقب قسمت جلویی (راست)    | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 680 | SD51030711 | تعویض جک جعبه داشبورد                              | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 681 | SD51040111 | تعویض مجموعه کانال جریان هوای شیشه جلو سمت چپ      | ۵۴۷۲۰۰۰ |
| 682 | SD51040211 | تعویض مجموعه کانال جریان هوای شیشه جلو سمت راست    | ۵۴۷۲۰۰۰ |
| 683 | SD51040311 | تعویض مجموعه کانال جریان هوای شیشه جلو وسط         | ۵۷۶۰۰۰۰ |
| 684 | SD51040411 | تعویض مجموعه قاب تزئینی جریان هوای شیشه جلو سمت چپ | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 685 | SD51130111 | تعویض قاب تزئینی شیشه درب عقب قسمت عقبی (چپ)       | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 686 | SD51230211 | تعویض قاب تزئینی شیشه درب عقب قسمت عقبی (راست)     | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 687 | SD51240111 | تعویض شلگیر چرخ جلو چپ                             | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 688 | SD51240211 | تعویض شلگیر چرخ جلو راست                           | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 689 | SD52030111 | تعویض شیشه جانبی بالایی (چپ)                       | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 690 | SD52030211 | تعویض شیشه جانبی بالایی (راست)                     | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 691 | SD53010511 | تعویض جک درب صندوق (چپ)                            | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 692 | SD53010611 | تعویض پین بالایی نصب جک درب صندوق (چپ)             | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 693 | SD53010711 | تعویض پین پایینی نصب جک درب صندوق (چپ)             | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 694 | SD53010811 | تعویض جک درب صندوق (راست)                          | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 695 | SD53010911 | تعویض پین بالایی نصب جک درب صندوق (راست)           | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 696 | SD53011011 | تعویض پین پایینی نصب جک درب صندوق (راست)           | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 697 | SD53030111 | تعویض مجموعه دسته آزادکن پشتی سری                  | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 698 | SD53030211 | تعویض گل پخش کن جلو چپ                             | ۲۸۸۰۰۰  |
| 699 | SD53030311 | تعویض گل پخش کن جلو راست                           | ۲۸۸۰۰۰  |
| 700 | SD53030411 | تعویض تریم بالای صفحه آمپر                         | ۲۸۸۰۰۰  |

|     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| 701 | SD54010111 | تعویض مجموعه مغزی قفل درب جلو چپ              | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 702 | SD54010211 | تعویض مجموعه ضامن درب                         | ۲۸۸۰۰۰  |
| 703 | SD54010311 | تعویض مجموعه مغزی قفل درب جلو راست            | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 704 | SD54010511 | تعویض مجموعه مغزی قفل درب عقب چپ              | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 705 | SD54010611 | تعویض مجموعه مغزی قفل درب عقب راست            | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 706 | SD54010711 | تعویض مجموعه قفل درب عقب چپ                   | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 707 | SD54010811 | تعویض قفل خودکشش درب صندوق                    | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 708 | SD55040311 | تعویض جک برقی درب صندوق چپ                    | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 709 | SD55040411 | تعویض پین بالایی نصب جک برقی درب صندوق (چپ)   | ۲۸۸۰۰۰  |
| 710 | SD55040511 | تعویض پین پایینی نصب جک برقی درب صندوق (چپ)   | ۲۸۸۰۰۰  |
| 711 | SD55040611 | تعویض جک برقی درب صندوق راست                  | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 712 | SD55040711 | تعویض پین بالایی نصب جک برقی درب صندوق (راست) | ۲۸۸۰۰۰  |
| 713 | SD55040811 | تعویض پین پایینی نصب جک برقی درب صندوق (راست) | ۲۸۸۰۰۰  |
| 714 | SD57020111 | تعویض پد ضربه گیر داخلی زیر گلگیر چپ          | ۲۸۸۰۰۰  |
| 715 | SD57030111 | تعویض قسمت عقبی تریم دور پنجره درب جلو چپ     | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 716 | SD57030211 | تعویض مجموعه تریم داشبورد سمت راست            | ۵۷۶۰۰۰  |
| 717 | SD57050111 | تعویض تریم مه شکن جلو چپ                      | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 718 | SD57050211 | تعویض تریم مه شکن جلو راست                    | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 719 | SD58020111 | تعویض پد ضربه گیر داخلی زیر گلگیر راست        | ۲۸۸۰۰۰  |
| 720 | SD58030111 | تعویض قسمت عقبی تریم دور پنجره درب جلو راست   | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 721 | SD58040111 | تعویض درپوش پیچ چپ                            | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 722 | SD58040211 | تعویض درپوش پیچ راست                          | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 723 | SD58050111 | تعویض درپوش چراغ مه شکن جلو چپ                | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 724 | SD58050211 | تعویض درپوش چراغ مه شکن جلو چپ                | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 725 | SD59030111 | تعویض شیشه عقب                                | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 726 | SD59030211 | تعویض قسمت جلویی تریم دور پنجره درب عقب چپ    | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 727 | SD61020111 | تعویض پوسته سپر                               | ۴۸۹۶۰۰۰ |
| 728 | SD61020211 | تعویض سینی پلاک جلو                           | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 729 | SD61020311 | تعویض نوار تزئینی زیر سپر جلو (وسط)           | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 730 | SD61020411 | تعویض نوار تزئینی زیر سپر جلو (چپ)            | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 731 | SD61020511 | تعویض نوار تزئینی زیر سپر جلو (راست)          | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 732 | SD61020611 | تعویض درپوش یدک کش جلو                        | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 733 | SD61020711 | تعویض جلو پنجره پایینی                        | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 734 | SD61020811 | تعویض تریم سپر جلو (چپ)                       | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 735 | SD61020911 | تعویض تریم سپر جلو (راست)                     | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 736 | SD61021011 | تعویض تریم جلو پنجره بالایی                   | ۳۱۶۸۰۰۰ |
| 737 | SD61021111 | تعویض جلو پنجره بالایی                        | ۳۷۴۴۰۰۰ |

|     |            |  |          |
|-----|------------|--|----------|
| 738 | SD61021211 | تعویض ضربه گیر سپر جلو                                   | ۵۴۷۲۰۰۰  |
| 739 | SD61021311 | تعویض براکت کنار سپر چپ                                  | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 740 | SD61021411 | تعویض براکت کنار سپر راست                                | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 741 | SD61021531 | سپر جلو کمتر یا برابر ۱۰۰ سانتی متر مربع(شامل رنگ و سایر | ۴۸۹۶۰۰۰  |
| 742 | SD61021631 | رنگ کامل سپر جلو   | ۱۰۹۴۴۰۰۰ |
| 743 | SD61030111 | تعویض پوسته سپر عقب                                      | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 744 | SD61030211 | تعویض تریم پایینی سپر عقب                                | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 745 | SD61030311 | تعویض نوار پایین سپر عقب                                 | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 746 | SD61030411 | تعویض قاب دور خروجی آگزوز سپر عقب چپ                     | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 747 | SD61030511 | تعویض قاب دور خروجی آگزوز سپر عقب راست                   | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 748 | SD61030611 | تعویض کاور تریم سپر عقب (چپ)                             | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 749 | SD61030711 | تعویض کاور تریم سپر عقب (راست)                           | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 750 | SD61030811 | تعویض براکت سپر عقب (چپ)                                 | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 751 | SD61030911 | تعویض براکت سپر عقب (راست)                               | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 752 | SD61031011 | تعویض مجرای هوای کناری سپر عقب                           | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 753 | SD61031131 | سپر عقب کمتر یا برابر ۱۰۰ سانتی متر مربع(شامل رنگ و سایر | ۴۸۹۶۰۰۰  |
| 754 | SD61031231 | رنگ کامل سپر عقب   | ۱۰۹۴۴۰۰۰ |
| 755 | SD61050111 | تعویض شیشه جلو   | ۶۰۴۸۰۰۰  |
| 756 | SD61050211 | تعویض شیشه درب جلو چپ                                    | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 757 | SD61050311 | تعویض شیشه درب جلو راست                                  | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 758 | SD61050411 | تعویض شیشه درب عقب چپ                                    | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 759 | SD61050511 | تعویض شیشه درب عقب راست                                  | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 760 | SD61050611 | تعویض شیشه مثلثی عقب چپ                                  | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 761 | SD61050711 | تعویض شیشه مثلثی عقب راست                                | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 762 | SD61060111 | تعویض شیشه درب صندوق                                     | ۴۸۹۶۰۰۰  |
| 763 | SD61060211 | تعویض تریم سپر جلو                                       | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 764 | SD62010111 | تعویض قاب بالایی ستون جلو چپ                             | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 765 | SD62010211 | تعویض قاب بالایی ستون جلو راست                           | ۵۷۶۰۰۰   |
| 766 | SD62010311 | تعویض قاب پایینی ستون جلو چپ                             | ۵۷۶۰۰۰   |
| 767 | SD62010411 | تعویض قاب پایینی ستون جلو راست                           | ۵۷۶۰۰۰   |
| 768 | SD62010511 | تعویض محافظ پایینی ستون جلو چپ                           | ۵۷۶۰۰۰   |
| 769 | SD62010611 | تعویض قاب بالایی ستون وسط چپ                             | ۸۶۴۰۰۰   |
| 770 | SD62010711 | تعویض قاب بالایی ستون وسط راست                           | ۸۶۴۰۰۰   |
| 771 | SD62010811 | تعویض قاب پایینی ستون وسط چپ                             | ۸۶۴۰۰۰   |
| 772 | SD62010911 | تعویض قاب پایینی ستون وسط راست                           | ۸۶۴۰۰۰   |
| 773 | SD62011011 | تعویض قاب بالایی ستون عقب چپ                             | ۱۷۲۸۰۰۰  |
| 774 | SD62011111 | تعویض قاب بالایی ستون عقب راست                           | ۱۷۲۸۰۰۰  |

|     |            |   |          |
|-----|------------|---|----------|
| 775 | SD62011211 | تعویض قاب پایینی ستون عقب چپ                      | ۱۷۲۸۰۰۰  |
| 776 | SD62011311 | تعویض دریچه هوا عقب چپ                            | ۲۸۸۰۰۰   |
| 777 | SD62011411 | تعویض قاب پایینی ستون عقب راست                    | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 778 | SD62011511 | تعویض دریچه عقب راست                              | ۲۸۸۰۰۰   |
| 779 | SD62011611 | تعویض پارکابی درب صندوق                           | ۵۷۶۰۰۰   |
| 780 | SD62011711 | تعویض درپوش قفل صندوق عقب                         | ۲۸۸۰۰۰   |
| 781 | SD62011811 | تعویض پارکابی درب جلو چپ                          | ۲۸۸۰۰۰   |
| 782 | SD62011911 | تعویض پارکابی درب جلو راست                        | ۲۸۸۰۰۰   |
| 783 | SD62012011 | تعویض پارکابی درب عقب چپ                          | ۲۸۸۰۰۰   |
| 784 | SD62012111 | تعویض پارکابی درب عقب راست                        | ۲۸۸۰۰۰   |
| 785 | SD62020111 | تعویض لامپ نواری داشبورد                          | ۱۲۹۶۰۰۰۰ |
| 786 | SD62020211 | تعویض مجموعه مکانیزم بازکننده درب موتور           | ۲۵۹۲۰۰۰۰ |
| 787 | SD62020311 | تعویض دسته آزاد کن درب موتور                      | ۲۳۰۴۰۰۰۰ |
| 788 | SD62020411 | تعویض پوسته داشبورد                               | ۷۴۸۸۰۰۰۰ |
| 789 | SD62020511 | تعویض مجاری تهویه                                 | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |
| 790 | SD62020611 | تعویض کنترل پنل مرکزی                             | ۸۶۴۰۰۰۰  |
| 791 | SD62020711 | تعویض جعبه داشبورد                                | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |
| 792 | SD62020811 | تعویض کاور تزئینی داشبورد                         | ۸۶۴۰۰۰۰  |
| 793 | SD62020911 | تعویض قاب بالایی فرمان                            | ۱۱۵۲۰۰۰۰ |
| 794 | SD62021011 | تعویض قاب پایینی فرمان                            | ۱۱۵۲۰۰۰۰ |
| 795 | SD62021111 | تعویض دریچه تهویه جانبی سمت چپ                    | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 796 | SD62021211 | تعویض دریچه تهویه جانبی سمت راست                  | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 797 | SD62021311 | تعویض کاور بغل داشبورد سمت چپ                     | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 798 | SD62021411 | تعویض کاور بغل داشبورد سمت راست                   | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 799 | SD62021511 | تعویض مجرای تهویه زیرپای عقب چپ                   | ۱۷۲۸۰۰۰۰ |
| 800 | SD62021611 | تعویض مجرای تهویه زیرپای عقب راست                 | ۱۷۲۸۰۰۰۰ |
| 801 | SD62021711 | تعویض مجموعه دریچه تهویه مطبوع عقب                | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |
| 802 | SD62030111 | تعویض قسمت جلویی مجرای تهویه مطبوع عقب (وسط)      | ۱۷۲۸۰۰۰۰ |
| 803 | SD62030211 | تعویض صفحه نمایش ثانویه                           | ۱۷۲۸۰۰۰۰ |
| 804 | SD62030311 | تعویض مجموعه جا لیوانی                            | ۲۸۸۰۰۰۰۰ |
| 805 | SD62030411 | تعویض پایه فنکدک                                  | ۲۸۸۰۰۰۰۰ |
| 806 | SD62030511 | تعویض مجموعه کاور جانبی صفحه نمایش اصلی و ثانویه  | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |
| 807 | SD62030611 | تعویض مجموعه تریم سمت راست صفحه نمایش ثانویه      | ۱۷۲۸۰۰۰۰ |
| 808 | SD62030711 | تعویض مجموعه تریم زیر آرنجی                       | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |
| 809 | SD62030811 | تعویض قسمت عقب مجرای تهویه مطبوع عقب (وسط)        | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |
| 810 | SD62030911 | تعویض مجموعه تریم صفحه نمایش ثانویه               | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |
| 811 | SD62031011 | تعویض مجموعه محافظ بالایی جلویی صفحه نمایش ثانویه | ۵۷۶۰۰۰۰۰ |

|     |            |  |          |
|-----|------------|--|----------|
| 812 | SD62031111 | تعویض نوار روشنایی صفحه نمایشگر ثانویه | ۵۷۶۰۰۰   |
| 813 | SD62031211 | تعویض کاور پشتی صفحه نمایشگر ثانویه    | ۵۷۶۰۰۰   |
| 814 | SD62031311 | تعویض صفحه صفحه نمایشگر ثانویه         | ۵۷۶۰۰۰   |
| 815 | SD62031411 | تعویض صفحه اکسسوری صفحه نمایشگر ثانویه | ۵۷۶۰۰۰   |
| 816 | SD62040111 | تعویض مجموعه سقف                       | ۶۰۴۸۰۰۰  |
| 817 | SD62040211 | تعویض مجموعه آفتابگر چپ                | ۵۷۶۰۰۰   |
| 818 | SD62040311 | تعویض قلاب آفتابگر چپ                  | ۵۷۶۰۰۰   |
| 819 | SD62040411 | تعویض کاور تزئینی روی آفتابگیر         | ۵۷۶۰۰۰   |
| 820 | SD62040511 | تعویض مجموعه آفتابگر راست              | ۵۷۶۰۰۰   |
| 821 | SD62040611 | تعویض دستگیره سقف                      | ۵۷۶۰۰۰   |
| 822 | SD62050111 | تعویض پد عایق زیر داشبورد              | ۱۵۲۶۴۰۰۰ |
| 823 | SD62050211 | تعویض پد عایق صوتی وسط                 | ۲۵۹۲۰۰۰  |
| 824 | SD62050311 | تعویض پد عایق صوتی عقب چپ              | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 825 | SD62050411 | تعویض پد عایق صوتی عقب راست            | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 826 | SD62050511 | تعویض قسمت بالایی پد عایق محفظه موتور  | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 827 | SD62050611 | تعویض قسمت پایینی پد عایق محفظه موتور  | ۱۳۵۳۶۰۰۰ |
| 828 | SD62050711 | تعویض پد عایق درب موتور                | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 829 | SD62050811 | تعویض موکت جلو                         | ۷۴۸۸۰۰۰  |
| 830 | SD62050911 | تعویض موکت عقب                         | ۴۰۳۲۰۰۰  |
| 831 | SD63010111 | تعویض کابل درب موتور                   | ۲۸۸۰۰۰۰  |
| 832 | SD63010211 | تعویض قفل درب موتور                    | ۲۰۱۶۰۰۰  |
| 833 | SD63010311 | تعویض جک درب موتور چپ                  | ۵۷۶۰۰۰   |
| 834 | SD63010411 | تعویض پین اتصال جک در موتور چپ         | ۱۴۴۰۰۰۰  |
| 835 | SD63010511 | تعویض براکت جک در موتور                | ۵۷۶۰۰۰   |
| 836 | SD63010611 | تعویض جک درب موتور راست                | ۵۷۶۰۰۰   |
| 837 | SD63010711 | تعویض براکت جک در موتور راست           | ۵۷۶۰۰۰   |
| 838 | SD63010811 | تعویض نوار آبنگیر کاور جلو             | ۵۷۶۰۰۰   |
| 839 | SD63010911 | تعویض نوار آبنگیر کاور عقب             | ۵۷۶۰۰۰   |
| 840 | SD63011011 | تعویض لاستیک لادری درب موتور           | ۵۷۶۰۰۰   |
| 841 | SD63020111 | تعویض نوار آبنگیر درب جلو چپ           | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 842 | SD63020211 | تعویض نوار آبنگیر درب جلو راست         | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 843 | SD63020311 | تعویض نوار آبنگیر درب عقب چپ           | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 844 | SD63020411 | تعویض نوار آبنگیر درب عقب راست         | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 845 | SD63020511 | تعویض نوار دور درب جلو چپ              | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 846 | SD63020611 | تعویض نوار دور درب جلو راست            | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 847 | SD63020711 | تعویض نوار دور درب عقب چپ              | ۱۱۵۲۰۰۰  |
| 848 | SD63020811 | تعویض نوار دور درب عقب راست            | ۱۱۵۲۰۰۰  |

|     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| 849 | SD63020911 | تعویض نوار آبگیر زیر شیشه جلو چپ            | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 850 | SD63021011 | تعویض نوار آبگیر زیر شیشه جلو راست          | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 851 | SD63021111 | تعویض نوار آبگیر زیر شیشه عقب چپ            | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 852 | SD63021211 | تعویض نوار آبگیر زیر شیشه عقب راست          | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 853 | SD63021311 | تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب جلو چپ      | ۵۷۶۰۰۰  |
| 854 | SD63021411 | تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب جلو راست    | ۵۷۶۰۰۰  |
| 855 | SD63021511 | تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب عقب چپ      | ۵۷۶۰۰۰  |
| 856 | SD63021611 | تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب عقب راست    | ۵۷۶۰۰۰  |
| 857 | SD63021711 | تعویض نوار آبنندی ستون جانبی چپ             | ۵۷۶۰۰۰  |
| 858 | SD63021811 | تعویض نوار آبنندی ستون جانبی راست           | ۵۷۶۰۰۰  |
| 859 | SD63021911 | تعویض نوار آبنندی فریم درب صندوق            | ۵۷۶۰۰۰  |
| 860 | SD63022011 | تعویض نگهدارنده فریم شیشه درب جلو چپ        | ۵۷۶۰۰۰  |
| 861 | SD63022111 | تعویض نگهدارنده فریم شیشه درب جلو راست      | ۵۷۶۰۰۰  |
| 862 | SD63022211 | تعویض نگهدارنده جلویی قاب دور شیشه عقب چپ   | ۵۷۶۰۰۰  |
| 863 | SD63022311 | تعویض نگهدارنده عقبی قاب دور شیشه عقب چپ    | ۸۶۴۰۰۰  |
| 864 | SD63022411 | تعویض پد لاستیکی دستگیره درب عقب چپ         | ۵۷۶۰۰۰  |
| 865 | SD63022511 | تعویض قاب کلید درب عقب چپ                   | ۵۷۶۰۰۰  |
| 866 | SD63022711 | تعویض کاور چراغ محیطی درب عقب راست          | ۵۷۶۰۰۰  |
| 867 | SD63022811 | تعویض نگهدارنده جلویی قاب دور شیشه عقب راست | ۵۷۶۰۰۰  |
| 868 | SD63022911 | تعویض نگهدارنده عقبی قاب دور شیشه عقب راست  | ۸۶۴۰۰۰  |
| 869 | SD63023011 | تعویض قاب کلید درب عقب راست                 | ۵۷۶۰۰۰  |
| 870 | SD63023111 | تعویض پد لای درب                            | ۵۷۶۰۰۰  |
| 871 | SD63030111 | تعویض محافظ درب جلو چپ                      | ۸۶۴۰۰۰  |
| 872 | SD63030211 | تعویض کاور چراغ محیطی درب جلو چپ            | ۲۸۸۰۰۰  |
| 873 | SD63030311 | تعویض کاور چراغ درب جلو چپ                  | ۲۸۸۰۰۰  |
| 874 | SD63030411 | تعویض پد لاستیکی دستگیره درب جلو چپ         | ۲۸۸۰۰۰  |
| 875 | SD63030511 | تعویض قاب کلید درب جلو چپ                   | ۲۸۸۰۰۰  |
| 876 | SD63030611 | تعویض مجموعه مثلثی درب جلو چپ               | ۲۸۸۰۰۰  |
| 877 | SD63030711 | تعویض محافظ درب جلو راست                    | ۵۷۶۰۰۰  |
| 878 | SD63030811 | تعویض کاور چراغ محیطی درب جلو راست          | ۲۸۸۰۰۰  |
| 879 | SD63030911 | تعویض کاور چراغ درب جلوراست                 | ۲۸۸۰۰۰  |
| 880 | SD63031011 | تعویض قاب کلید درب جلو راست                 | ۲۸۸۰۰۰  |
| 881 | SD63031111 | تعویض مجموعه مثلثی درب جلو راست             | ۲۸۸۰۰۰  |
| 882 | SD63031211 | تعویض پوسه مثلثی درب جلو راست               | ۲۸۸۰۰۰  |
| 883 | SD63031311 | تعویض محافظ درب عقب چپ                      | ۸۶۴۰۰۰  |
| 884 | SD63031411 | تعویض کاور چراغ محیطی درب عقب چپ            | ۲۸۸۰۰۰  |
| 885 | SD63031511 | تعویض مجموعه محافظ درب عقب راست             | ۸۶۴۰۰۰  |



|     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| 886 | SD63031611 | تعویض مجموعه محافظ درب عقب راست                 | ۸۶۴۰۰۰  |
| 887 | SD63031711 | تعویض مجموعه محافظ درب صندوق (وسط)              | ۲۸۸۰۰۰  |
| 888 | SD63031811 | تعویض مجموعه محافظ درب صندوق (چپ)               | ۲۸۸۰۰۰  |
| 889 | SD63031911 | تعویض مجموعه محافظ درب صندوق (راست)             | ۲۸۸۰۰۰  |
| 890 | SD63032011 | تعویض مجموعه پوسته محافظ درب صندوق              | ۲۸۸۰۰۰  |
| 891 | SD63032111 | تعویض اتصال کلید الکتریکی درب عقب               | ۵۷۶۰۰۰  |
| 892 | SD63032211 | تعویض درپوش ضامن بازکن درب صندوق                | ۲۸۸۰۰۰  |
| 893 | SD63032311 | تعویض دستگیره بستن درب صندوق                    | ۲۸۸۰۰۰  |
| 894 | SD63032411 | تعویض صفحه ضدآب درب جلو چپ                      | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 895 | SD63032511 | تعویض صفحه ضدآب درب جلو راست                    | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 896 | SD63032611 | تعویض صفحه ضدآب درب عقب چپ                      | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 897 | SD63032711 | تعویض صفحه ضدآب درب عقب راست                    | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 898 | SD63110111 | تعویض ناودانی عقب شیشه درب جلو چپ               | ۲۳۰۴۰۰۰ |
| 899 | SD63110211 | تعویض ناودانی عقب شیشه درب جلو راست             | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 900 | SD63110511 | تعویض ناودانی عقب شیشه درب عقب چپ               | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 901 | SD63110611 | تعویض ناودانی عقب شیشه درب عقب راست             | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 902 | SD63120111 | تعویض دستگیره بیرونی درب جلو چپ                 | ۸۶۴۰۰۰  |
| 903 | SD63120211 | تعویض دستگیره بیرونی درب جلو راست               | ۸۶۴۰۰۰  |
| 904 | SD63120311 | تعویض دستگیره بیرونی درب عقب چپ                 | ۸۶۴۰۰۰  |
| 905 | SD63120411 | تعویض دستگیره بیرونی درب عقب راست               | ۸۶۴۰۰۰  |
| 906 | SD63120511 | تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب جلو چپ   | ۲۸۸۰۰۰  |
| 907 | SD63120611 | تعویض مجموعه دستگیره داخلی درب جلو راست         | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 908 | SD63120711 | تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب جلو راست | ۲۸۸۰۰۰  |
| 909 | SD63120811 | تعویض مجموعه دستگیره داخلی درب جلو چپ           | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 910 | SD63120911 | تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب چپ   | ۲۸۸۰۰۰  |
| 911 | SD63121011 | تعویض مجموعه دستگیره داخلی درب عقب راست         | ۱۱۵۲۰۰۰ |
| 912 | SD63121111 | تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب راست | ۲۸۸۰۰۰  |
| 913 | SD63121211 | تعویض مجموعه قفل درب صندوق                      | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 914 | SD63121311 | تعویض مجموعه قلاب قفل درب صندوق                 | ۲۸۸۰۰۰  |
| 915 | SD63210111 | تعویض جعبه ابزار                                | ۲۸۸۰۰۰  |
| 916 | SD63210211 | تعویض مجموعه درب صندوق                          | ۲۸۸۰۰۰  |
| 917 | SD63210311 | تعویض درب صندوق (راست)                          | ۲۸۸۰۰۰  |
| 918 | SD63210411 | تعویض درب صندوق (چپ)                            | ۲۸۸۰۰۰  |
| 919 | SD63610111 | تعویض مجموعه سانروف                             | ۷۲۰۰۰۰۰ |
| 920 | SD63610311 | تعویض براکت اتصال سانروف                        | ۶۰۴۸۰۰۰ |
| 921 | SD63610411 | تعویض لوله تخلیه آب جلو سانروف چپ               | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 922 | SD63610511 | تعویض لوله تخلیه آب جلو سانروف راست             | ۴۳۲۰۰۰۰ |

|     |            |  |         |
|-----|------------|--|---------|
| 923 | SD63610611 | تعویض لوله تخلیه آب عقب سانروف چپ                  | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 924 | SD63610711 | تعویض لوله تخلیه آب عقب سانروف راست                | ۴۳۲۰۰۰۰ |
| 925 | SD64010111 | تعویض مجموعه صندلی راننده                          | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 926 | SD64010211 | تعویض دستگیره تنظیم صندلی راننده                   | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 927 | SD64010311 | تعویض پشت سری صندلی راننده                         | ۲۸۸۰۰۰  |
| 928 | SD64010411 | تعویض دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی راننده            | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 929 | SD64010511 | تعویض کاور دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی راننده       | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 930 | SD64010611 | تعویض محافظ خارجی صندلی راننده                     | ۸۶۴۰۰۰  |
| 931 | SD64010711 | تعویض محافظ داخلی صندلی راننده                     | ۸۶۴۰۰۰  |
| 932 | SD64010811 | تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی راننده (مجموعه ۱)      | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 933 | SD64010911 | تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی راننده (مجموعه ۲)      | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 934 | SD64011011 | تعویض مجموعه کلید برقی صندلی راننده                | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 935 | SD64011111 | تعویض مجموعه صندلی شاگرد                           | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 936 | SD64011211 | تعویض دستگیره تنظیم صندلی شاگرد                    | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 937 | SD64011311 | تعویض محافظ خارجی صندلی شاگرد                      | ۸۶۴۰۰۰  |
| 938 | SD64011411 | تعویض محافظ داخلی صندلی شاگرد                      | ۸۶۴۰۰۰  |
| 939 | SD64011511 | تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی شاگرد (مجموعه ۱)       | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 940 | SD64011611 | تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی شاگرد (مجموعه ۲)       | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 941 | SD64011711 | تعویض مجموعه کلید برقی صندلی شاگرد                 | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| 942 | SD64020111 | تعویض مجموعه صندلی ردیف دوم (چپ)                   | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 943 | SD64020211 | تعویض پشت سری صندلی ردیف دوم                       | ۲۸۸۰۰۰  |
| 944 | SD64020311 | تعویض دستگیره تنظیم صندلی ردیف دوم                 | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 945 | SD64020411 | تعویض کاور دستگیره تنظیم کننده صندلی ردیف دوم (چپ) | ۸۶۴۰۰۰  |
| 946 | SD64020511 | تعویض کاور تنظیم کننده صندلی ردیف دوم              | ۸۶۴۰۰۰  |
| 947 | SD64020611 | تعویض صفحه خارجی صندلی ۶/۱۰ ردیف دوم               | ۵۷۶۰۰۰  |
| 948 | SD64020711 | تعویض صندلی تکی ردیف دوم (راست)                    | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 949 | SD64020811 | تعویض دستگیره تنظیم صندلی ردیف دوم (راست)          | ۲۰۱۶۰۰۰ |
| 950 | SD64020911 | تعویض کاور دستگیره تنظیم صندلی ردیف دوم (راست)     | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 951 | SD64021011 | تعویض کاور تنظیم صندلی ردیف دوم (راست)             | ۸۶۴۰۰۰  |
| 952 | SD64021111 | تعویض صندلی تکی عقب (چپ)                           | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 953 | SD64021211 | تعویض پشت سری صندلی عقب                            | ۲۸۸۰۰۰  |
| 954 | SD64021311 | تعویض صندلی تکی عقب (راست)                         | ۱۷۲۸۰۰۰ |
| 955 | SD64040111 | تعویض مجموعه کمر بند ایمنی جلو چپ                  | ۱۴۴۰۰۰۰ |
| 956 | SD64040211 | تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی جلو چپ              | ۸۶۴۰۰۰  |
| 957 | SD64040311 | تعویض مجموعه کمر بند ایمنی جلو راست                | ۸۶۴۰۰۰  |
| 958 | SD64040411 | تعویض مجموعه تنظیم ارتفاع کمر بند ایمنی جلو        | ۸۶۴۰۰۰  |
| 959 | SD64040511 | تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی جلو راست            | ۸۶۴۰۰۰  |

|     |            |  |           |
|-----|------------|--|-----------|
| 960 | SD64040611 | تعویض مجموعه کمر بند ایمنی ردیف دوم (چپ)         | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 961 | SD64040711 | تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی ردیف دوم (چپ)     | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 962 | SD64040811 | تعویض مجموعه کمر بند ایمنی ردیف دوم (راست)       | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 963 | SD64040911 | تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی ردیف دوم (راست)   | ۸۶۴۰۰۰    |
| 964 | SD64041011 | تعویض کمر بند ایمنی ردیف دوم (وسط)               | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 965 | SD64041111 | تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی ردیف دوم (وسط)    | ۸۶۴۰۰۰    |
| 966 | SD64041211 | تعویض مجموعه کمر بند ایمنی صندلی عقب چپ          | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 967 | SD64041311 | تعویض مجموعه کمر بند ایمنی صندلی عقب راست        | ۲۰۱۶۰۰۰   |
| 968 | SD64041411 | تعویض مجموعه قفل دوگانه کمر بند ایمنی صندلی عقب  | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 969 | SD64100111 | تعویض آرم خودرو                                  | ۵۷۶۰۰۰    |
| 970 | SD64100211 | تعویض نوشته نام خودرو                            | ۵۷۶۰۰۰    |
| 971 | SD64110111 | تعویض زه بالای گلگیر جلو چپ                      | ۵۷۶۰۰۰    |
| 972 | SD64110211 | تعویض زه بالای گلگیر جلو راست                    | ۵۷۶۰۰۰    |
| 973 | SD64110311 | تعویض زه بالای گلگیر عقب چپ                      | ۵۷۶۰۰۰    |
| 974 | SD64110411 | تعویض زه بالای گلگیر عقب راست                    | ۵۷۶۰۰۰    |
| 975 | SD64110511 | تعویض محافظ پایین در جلو چپ                      | ۵۷۶۰۰۰    |
| 976 | SD64110611 | تعویض محافظ پایین در جلو راست                    | ۵۷۶۰۰۰    |
| 977 | SD64110711 | تعویض محافظ پایین در عقب چپ                      | ۵۷۶۰۰۰    |
| 978 | SD64110811 | تعویض محافظ پایین در عقب راست                    | ۵۷۶۰۰۰    |
| 979 | SD64110911 | تعویض مثلثی خارجی درب جلو چپ                     | ۵۷۶۰۰۰    |
| 980 | SD64111011 | تعویض مثلثی خارجی درب جلو راست                   | ۵۷۶۰۰۰    |
| 981 | SD64111111 | تعویض مثلثی خارجی درب عقب چپ                     | ۸۶۴۰۰۰    |
| 982 | SD64111211 | تعویض مثلثی خارجی درب عقب راست                   | ۸۶۴۰۰۰    |
| 983 | SD64150111 | تعویض پنل محفظه تایر عقب چپ                      | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 984 | SD64150211 | تعویض پنل محفظه تایر عقب راست                    | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 985 | SD65010111 | تعویض بار بند راست                               | ۸۶۴۰۰۰    |
| 986 | SD72090111 | تعویض آینه وسط                                   | ۵۷۶۰۰۰    |
| 987 | SD72090211 | تعویض آینه جانبی سمت چپ                          | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 988 | SD72090311 | تعویض آینه جانبی سمت راست                        | ۱۴۴۰۰۰۰   |
| 989 | SD72090431 | نقاشی آینه جانبی سمت راست                        | ۴۳۲۰۰۰۰   |
| 990 | SD72090531 | نقاشی آینه جانبی سمت چپ                          | ۴۳۲۰۰۰۰   |
| 991 | SD93010121 | تخلیه، شارژ و تست نشستی مدار کولر بدون هزینه گاز | ۴۳۲۰۰۰۰   |
| 992 | MM14010100 | تعویض روغن موتور و فیلتر روغن                    | ۸۶۴۰۰۰۰۰  |
| 993 | MM14010101 | تخلیه و تزریق گاز کولر                           | ۲۵۹۲۰۰۰۰۰ |
| 994 | MM14010102 | سرویس (شستشوی) دریاچه گاز موتور                  | ۸۶۴۰۰۰۰۰  |
| 995 | MM14010103 | تعویض/تخلیه و پر کردن روغن ترمز دستی             | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰ |
| 996 | MM14010104 | تعویض/تخلیه و پر کردن روغن ترمز با دستگاه        | ۲۵۹۲۰۰۰۰۰ |

|      |            |   |           |
|------|------------|---|-----------|
| 997  | MM14010105 | تست باتری با دستگاه خارج از سرویس دوره ای | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 998  | MM14010106 | خدمات امداد                               | ۰         |
| 999  | MM14010107 | حمل با خودرو بر                           | ۰         |
| 1000 | MM14010108 | بازدید رایگان فصلی                        | ۰         |
| 1001 | MM14010109 | تست با دستگاه عیب یاب                     | ۵۷۶۰۰۰۰۰  |
| 1002 | MM14010110 | خدمات خارج از تعمیرگاه                    | ۰         |
| 1003 | MM14010111 | نقاشی                                     | ۰         |
| 1004 | MM14010112 | صافکاری                                   | ۰         |
| 1005 | MM14010113 | پولیش                                     | ۰         |
| 1006 | MM14010114 | کارواش روشویی                             | ۵۷۶۰۰۰۰۰  |
| 1007 | MM14010115 | کارواش توشویی                             | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 1008 | MM14010116 | تعویض روغن هیدرولیک فرمان با هواگیری      | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰ |
| 1009 | MM14010117 | تعویض روغن گیربکس دستی                    | ۱۲۹۶۰۰۰۰۰ |
| 1010 | MM14010118 | تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه      | ۲۵۹۲۰۰۰۰۰ |
| 1011 | MM14010119 | تعویض روغن گیربکس اتوماتیک دستی           | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰ |
| 1012 | MM14010120 | تنظیم نور چراغ های جلو دو طرف با دستگاه   | ۱۱۵۲۰۰۰۰۰ |
| 1013 | MM14010121 | بالانس یک چرخ                             | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 1014 | MM14010122 | میزان فرمان دستی دو چرخ                   | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰ |
| 1015 | MM14010123 | میزان فرمان دو چرخ با دستگاه              | ۳۷۴۴۰۰۰۰۰ |
| 1016 | MM14010124 | میزان فرمان دستی چهار چرخ                 | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| 1017 | MM14010125 | میزان فرمان چهار چرخ با دستگاه            | ۵۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| 1018 | MM14010126 | بازبست چهار چرخ                           | ۸۶۴۰۰۰۰۰  |
| 1019 | MM14010127 | تنظیم باد                                 | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 1020 | MM14010128 | بالانس دو چرخ                             | ۸۶۴۰۰۰۰۰  |
| 1021 | MM14010129 | بالانس چهار چرخ                           | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰ |
| 1022 | MM14010130 | رگلاژ ترمز دستی از قسمت کفشی              | ۵۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| 1023 | MM14010131 | سرویس اولیه ( رایگان)                     | ۶۱۹۲۰۰۰۰۰ |
| 1024 | MM14010132 | بازدید/سرویس دوره ای ۵ هزار کیلومتر       | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰ |
| 1025 | MM14010133 | بازدید/سرویس دوره ای ۱۰ هزار کیلومتر      | ۶۱۹۲۰۰۰۰۰ |
| 1026 | MM14010134 | بازدید/سرویس دوره ای ۱۵ هزار کیلومتر      | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰ |
| 1027 | MM14010135 | بازدید/سرویس دوره ای ۲۰ هزار کیلومتر      | ۶۱۹۲۰۰۰۰۰ |
| 1028 | MM14010136 | بازدید/سرویس دوره ای ۲۵ هزار کیلومتر      | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰ |
| 1029 | MM14010137 | بازدید/سرویس دوره ای ۳۰ هزار کیلومتر      | ۶۱۹۲۰۰۰۰۰ |
| 1030 | MM14010138 | بازدید/سرویس دوره ای ۳۵ هزار کیلومتر      | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰ |
| 1031 | MM14010139 | بازدید/سرویس دوره ای ۴۰ هزار کیلومتر      | ۶۱۹۲۰۰۰۰۰ |
| 1032 | MM14010140 | بازدید/سرویس دوره ای ۴۵ هزار کیلومتر      | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰ |
| 1033 | MM14010141 | بازدید/سرویس دوره ای ۵۰ هزار کیلومتر      | ۶۱۹۲۰۰۰۰۰ |

|      |            |                                      |           |
|------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 1034 | MM14010142 | بازدید/سرویس دوره ای ۵۵ هزار کیلومتر | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰ |
| 1035 | MM14010143 | بازدید/سرویس دوره ای ۶۰ هزار کیلومتر | ۶۱۹۲۰۰۰۰۰ |
| 1036 | MM14010144 | بازدید/سرویس دوره ای ۶۵ هزار کیلومتر | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰ |
| 1037 | MM14010145 | تنظیم کابل دسته دنده                 | ۸۶۴۰۰۰۰۰  |
| 1038 | MM14010146 | تعویض مایع خنک کننده موتور (ضد یخ)   | ۱۲۹۶۰۰۰۰۰ |
| 1039 | MM14010147 | تراشکاری                             | ۰         |
| 1040 | MM14010148 | تراشکاری دیسک ترمز                   | ۰         |
| 1041 | MM14010149 | تعویض تیغه برف پاکن های جلو          | ۵۷۶۰۰۰۰۰  |
| 1042 | MM14010150 | تعویض تیغه برف پاکن عقب              | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 1043 | MM14010151 | شارژ باتری                           | ۱۲۹۶۰۰۰۰۰ |
| 1044 | MM07101933 | عایق بندی لوله ارتباطی کنیستر        | ۱۴۴۰۰۰۰۰  |
| 1045 | MM41320210 | تعویض/بازوبست یک بوق                 | ۴۳۲۰۰۰۰۰  |
| 1046 | MM41320220 | تعویض/بازوبست دو بوق                 | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |