

کد اجرت	شرح اجرت	مبلغ	خودرو
SD11730111	تعویض تخلیه روغن	2,940,000	TIARA
SD13011411	تعویض فلاپویل	17,220,000	TIARA
SD18030311	تعویض پیچ فلاپویل	17,220,000	TIARA
SD75010711	تعویض فشنگی روغن	3,360,000	TIARA
SD41320211	تعویض دسته برف پاک کن	2,940,000	TIARA
SD41520211	تعویض دسته چراغ	3,360,000	TIARA
SD11020111	تعویض موتور کامل	51,660,000	TIARA
SD11030111	تعویض پیچ های سر سیلندر	42,000,000	TIARA
SD11030211	تعویض پیچ نگهدارنده فولی سر میل لنگ	3,360,000	TIARA
SD11030311	تعویض واشر پیچ نگهدارنده	3,360,000	TIARA
SD11030411	تعویض اورینگ	3,780,000	TIARA
SD11030511	تعویض پیچ قفل کننده باتاقان کپه میل سوپاپ	2,940,000	TIARA
SD11030611	تعویض کاسه نمد میل سوپاپ ورودی	21,420,000	TIARA
SD11040111	تعویض مجموعه درب سر ریز روغن	1,680,000	TIARA
SD11040211	تعویض مجموعه درب سوپاپ	4,200,000	TIARA
SD11040311	تعویض واشر درب سوپاپ	4,200,000	TIARA
SD11040411	تعویض درب سر ریز روغن	1,680,000	TIARA
SD11040511	تعویض مجموعه سر سیلندر	44,100,000	TIARA
SD11040611	تعویض واشر سر سیلندر	44,100,000	TIARA
SD11040711	تعویض بوش واشر سر سیلندر	44,100,000	TIARA
SD11040811	تعویض شیلنگ سوپاپ PCV	1,680,000	TIARA
SD11040911	تعویض سوپاپ PCV	1,680,000	TIARA
SD11050111	تعویض مجموعه بلوک سیلندر	61,320,000	TIARA
SD11050211	تعویض کاور کاسه نمد ته میل لنگ	38,640,000	TIARA
SD11050311	تعویض کارتل موتور	5,460,000	TIARA
SD11050411	تعویض واشر پیچ تخلیه روغن موتور	2,100,000	TIARA
SD11050511	تعویض لوله گیج روغن موتور	1,680,000	TIARA
SD11050611	تعویض مجموعه لوله گیج روغن موتور	1,680,000	TIARA
SD11050711	تعویض مجموعه صافی توری روغن موتور	5,880,000	TIARA
SD11050811	تعویض اوایل پمپ موتور	39,900,000	TIARA
SD11050911	تعویض واشر اوایل پمپ	40,740,000	TIARA
SD11051011	تعویض پایه نگهدارنده فیلتر روغن	5,460,000	TIARA
SD11051111	تعویض واشر آببندی پایه نگهدارنده فیلتر روغن	5,880,000	TIARA
SD11051211	تعویض فیلتر روغن	2,100,000	TIARA
SD11051311	تعویض لوله اتصال فیلتر روغن	2,100,000	TIARA
SD11051411	تعویض مجموعه کولر روغن	4,620,000	TIARA
SD11051511	تعویض گیره شیلنگ	2,940,000	TIARA
SD11060111	تعویض نگهدارنده دسته سیم	1,680,000	TIARA
SD11060211	تعویض واشر پیچ سر سیلندر	4,200,000	TIARA
SD11060311	تعویض مجموعه میل سوپاپ هوا	42,000,000	TIARA
SD11060411	تعویض مجموعه میل سوپاپ دود	42,000,000	TIARA
SD11060511	تعویض پیچ دنده سر میل سوپاپ هوا	4,200,000	TIARA
SD11060611	تعویض سوپاپ هوا(یک عدد)	46,200,000	TIARA
SD11060711	تعویض سوپاپ هوا(تمام سوپاپ ها)	52,080,000	TIARA
SD11060811	تعویض سوپاپ دود(یک عدد)	46,200,000	TIARA
SD11060911	تعویض سوپاپ دود (تمام سوپاپ ها)	52,080,000	TIARA
SD11061011	تعویض فنر سوپاپ(یک عدد)	46,200,000	TIARA
SD11061111	تعویض فنر سوپاپ(تمام سوپاپ ها)	51,240,000	TIARA

SD11061211	تعویض خار سوپاپ (یک عدد)	45,780,000	TIARA
SD11061311	تعویض خار سوپاپ (تمام سوپاپ ها)	49,980,000	TIARA
SD11061411	تعویض نشیمنگاه سوپاپ (یک عدد)	46,200,000	TIARA
SD11061511	تعویض نشیمنگاه سوپاپ (تمام سوپاپ ها)	50,820,000	TIARA
SD11061611	تعویض پایه فنر سوپاپ (یک عدد)	46,200,000	TIARA
SD11061711	تعویض پایه فنر سوپاپ (تمام سوپاپ ها)	51,660,000	TIARA
SD11061811	تعویض تابیت	42,420,000	TIARA
SD11061911	تعویض لاستیک ساق سوپاپ (یک عدد)	45,780,000	TIARA
SD11062011	تعویض لاستیک ساق سوپاپ (تمامی لاستیک ها)	51,240,000	TIARA
SD11062111	تعویض مجموعه چرخ دنده تایمینگ میل سوپاپ دود	41,160,000	TIARA
SD11062211	تعویض مجموعه راهنمای زنجیر تایم	39,900,000	TIARA
SD11062311	تعویض پیچ نگهدارنده بازوی سفت کن	2,940,000	TIARA
SD11062411	تعویض سفت کن زنجیر تایم	39,900,000	TIARA
SD11062511	تعویض زنجیر تایم	40,740,000	TIARA
SD11062611	تعویض راهنمای زنجیر تایم	40,740,000	TIARA
SD11062711	تعویض پیچ راهنمای زنجیر تایم	40,740,000	TIARA
SD11070111	تعویض دسته موتور چپ	4,200,000	TIARA
SD11070211	تعویض دسته موتور راست	2,940,000	TIARA
SD11070311	تعویض مجموعه دسته موتور عقب	2,940,000	TIARA
SD11070411	تعویض نگهدارنده دسته موتور چپ	5,460,000	TIARA
SD11070511	تعویض نگهدارنده دسته موتور عقب	3,780,000	TIARA
SD11080111	تعویض مجموعه کاور روی موتور	1,680,000	TIARA
SD11080211	تعویض لاستیک کشویی نصب کننده	1,680,000	TIARA
SD11080311	تعویض پیچ اتصال کاور روی موتور	1,680,000	TIARA
SD11080411	تعویض بخش جلویی محافظ پایین موتور	2,100,000	TIARA
SD11080511	تعویض مجموعه درب مخزن آب	1,680,000	TIARA
SD11130211	تعویض تورک کانورتر	25,200,000	TIARA
SD11130311	تعویض نشیمنگاه دسته دنده	3,360,000	TIARA
SD11430211	تعویض پین قفل کننده بین هوزینگ موتور و گیربکس	23,940,000	TIARA
SD11730211	تعویض پد راهنمای روغن (کاسه نمد) شفت خروجی	18,900,000	TIARA
SD12030111	تعویض مجموعه سوپاپ کنترل کنیستر	2,100,000	TIARA
SD12030211	تعویض پیچ نگهدارنده کابل	2,100,000	TIARA
SD12030311	تعویض واشر پیچ نگهدارنده کابل	2,940,000	TIARA
SD12030411	تعویض واشر 2 پیچ نگهدارنده کابل	2,100,000	TIARA
SD12730111	تعویض مجموعه لوله برگشت آب کولر روغن	3,780,000	TIARA
SD12730211	تعویض مجموعه ورودی آب کولر روغن	3,780,000	TIARA
SD13010111	تعویض روغن پاش زیر پیستون	43,680,000	TIARA
SD13010211	تعویض یاتاقان ثابت قسمت بالایی	43,260,000	TIARA
SD13010311	تعویض بغل یاتاقانی میل لنگ	11,340,000	TIARA
SD13010411	تعویض مجموعه شاتون ها	54,600,000	TIARA
SD13010511	تعویض رینگ کمپرسی اول	54,600,000	TIARA
SD13010611	تعویض رینگ کمپرسی دوم	54,600,000	TIARA
SD13010711	تعویض گژن پین	56,700,000	TIARA
SD13010811	تعویض یاتاقان متحرک	54,600,000	TIARA
SD13010911	تعویض پیستون	55,020,000	TIARA
SD13011011	تعویض فولی میل لنگ	2,940,000	TIARA
SD13011111	تعویض کاسه نمد ته میل لنگ	38,640,000	TIARA
SD13011211	تعویض میل لنگ	45,780,000	TIARA
SD13011311	تعویض مجموعه دنده فلاپویل	38,220,000	TIARA

SD13011511	تعویض یاتاقان ثابت قسمت پایین	43,680,000	TIARA
SD13011611	تعویض کاسه نمد سر میل لنگ	4,200,000	TIARA
SD13030211	تعویض رینگ روغنی	54,600,000	TIARA
SD13030311	تعویض نگهدارنده کابل	2,940,000	TIARA
SD13030411	تعویض مجموعه سنسور سطح روغن	5,460,000	TIARA
SD14030111	تعویض پیچ دوطرف رزوه تعلیق جلو	3,780,000	TIARA
SD14030211	تعویض اورینگ	39,900,000	TIARA
SD14030311	تعویض بوش روتور داخلی اوایل پمپ	44,520,000	TIARA
SD14030411	تعویض گردگیر خرطومی کمک فنر	2,940,000	TIARA
SD15030111	تعویض نازل روغن	39,900,000	TIARA
SD15030211	تعویض مجموعه سوپچ دنده	2,940,000	TIARA
SD16010111	تعویض فولی واتر پمپ	3,780,000	TIARA
SD16010211	تعویض مجموعه واتر پمپ	6,300,000	TIARA
SD16010311	تعویض ترموستات	7,980,000	TIARA
SD16010411	تعویض درپوش ترموستات	7,980,000	TIARA
SD16010511	تعویض مجموعه جوشکاری لوله برگشت HVAC	4,200,000	TIARA
SD16010611	تعویض واشر آببندی مجموعه جوشکاری لوله برگشت HVAC	3,780,000	TIARA
SD16030111	تعویض دندانه سنسور میل لنگ	43,680,000	TIARA
SD16030211	تعویض دنده سنسور میل لنگ	44,520,000	TIARA
SD16030311	تعویض کاسه نمد عقب دیفرانسیل (چپ گیریکس)	6,300,000	TIARA
SD16030411	تعویض کاسه نمد جلو دیفرانسیل (راست گیریکس)	6,300,000	TIARA
SD17010111	تعویض مجموعه منی فولد هوا	10,500,000	TIARA
SD17010211	تعویض اتصال نگهدارنده منی فولد هوا	2,940,000	TIARA
SD17010311	تعویض منی فولد دود	13,440,000	TIARA
SD17010411	تعویض پد عایق منی فولد دود	13,440,000	TIARA
SD17010511	تعویض مجموعه پیچ منی فولد دود	2,100,000	TIARA
SD17010611	تعویض سپر حرارتی بالایی منی فولد دود	12,180,000	TIARA
SD17020111	تعویض پیچ سپر حرارتی	2,100,000	TIARA
SD17030111	تعویض مجموعه صفحه محرک (فلائیویل)	38,220,000	TIARA
SD17200111	تعویض مجموعه صافی روغن VVT	2,100,000	TIARA
SD17200211	تعویض پیچ صافی روغن VVT	2,100,000	TIARA
SD17200311	تعویض بازوبست توربوشارژر	6,300,000	TIARA
SD17200411	تعویض واشر توربوشارژر	5,460,000	TIARA
SD17200511	تعویض پیچ توربوشارژر	2,940,000	TIARA
SD17200611	تعویض مجموعه لوله ورودی روغن توربوشارژر	2,100,000	TIARA
SD17200711	تعویض مجموعه لوله برگشت روغن توربوشارژر	2,940,000	TIARA
SD17200811	تعویض واشر لوله برگشت روغن توربوشارژر	2,940,000	TIARA
SD17200911	تعویض مجموعه لوله ورودی آب توربوشارژر	2,940,000	TIARA
SD17201011	تعویض مجموعه لوله برگشت آب توربوشارژر	2,100,000	TIARA
SD17201111	تعویض لوله برگشت توربوشارژر	2,100,000	TIARA
SD17201211	تعویض سپر حرارتی توربوشارژر	10,500,000	TIARA
SD17201311	تعویض شلنگ خروجی توربوشارژر	1,680,000	TIARA
SD18030111	تعویض نگهدارنده منی فولد آگزوز	2,100,000	TIARA
SD18030211	تعویض پیچ های نگهدارنده منی فولد آگزوز	2,100,000	TIARA
SD18030411	تعویض مجموعه لوله گیچ روغن	2,940,000	TIARA
SD18030511	تعویض مجموعه بلبرینگ حرکت خطی	18,900,000	TIARA
SD18030611	تعویض مجموعه پیچ ریل سوخت	2,100,000	TIARA
SD18030711	تعویض مجموعه دینام	4,200,000	TIARA
SD18030811	تعویض افتامات دینام	2,100,000	TIARA

SD18030911	تعویض نگهدارنده دینام	2,100,000	TIARA
SD18031011	تعویض مجموعه استارت	3,360,000	TIARA
SD18031111	تعویض بوش میل ماهک دنده 5 و 6	18,900,000	TIARA
SD18031211	تعویض مجموعه لوله روغن	5,460,000	TIARA
SD22010112	تعویض کوپل (2 عدد)	2,940,000	TIARA
SD22010213	تعویض کوپل (3 عدد)	3,360,000	TIARA
SD22010314	تعویض کوپل (4 عدد)	3,780,000	TIARA
SD22010411	تعویض کوپل (1 عدد)	2,100,000	TIARA
SD22010512	تعویض شمع (2 عدد)	4,620,000	TIARA
SD22010613	تعویض شمع (3 عدد)	6,300,000	TIARA
SD22010714	تعویض شمع (4 عدد)	7,980,000	TIARA
SD22010811	تعویض شمع (1 عدد)	3,360,000	TIARA
SD22010911	تعویض مجموعه درجه گاز	2,940,000	TIARA
SD22011011	تعویض توزیع کننده سوخت	2,940,000	TIARA
SD31010111	تعویض مجموعه دیسک کلاچ (صفحه فشاری)	21,840,000	TIARA
SD31010211	تعویض مجموعه صفحه کلاچ (صفحه محرک)	21,840,000	TIARA
SD33010111	تعویض گلدانی گیربکس	21,840,000	TIARA
SD33010211	تعویض مجموعه گیربکس (دستی)	21,420,000	TIARA
SD33030111	تعویض مجموعه پیچ تخلیه گیربکس	2,100,000	TIARA
SD33030111	تعویض مجموعه پیچ تخلیه گیربکس	21,840,000	TIARA
SD33030211	تعویض پیچ تخلیه گیربکس	2,100,000	TIARA
SD33030211	تعویض پیچ تخلیه گیربکس	2,940,000	TIARA
SD33030311	تعویض پیچ سر ریز	2,100,000	TIARA
SD33030311	تعویض پیچ سر ریز	26,460,000	TIARA
SD33030411	تعویض پیچ های کارتل گیربکس	2,100,000	TIARA
SD33030511	تعویض دو پیچ اتصال پوسته گیربکس و پوسته کلاچ	2,940,000	TIARA
SD33030611	تعویض مجموعه سوپاپ عقب	2,940,000	TIARA
SD33030711	تعویض سنسور سیگنال حالت خلاص	2,940,000	TIARA
SD33030811	تعویض شیار (کانال) راهنمای روغن 1	26,460,000	TIARA
SD33030911	تعویض شیار (کانال) راهنمای روغن 2	26,460,000	TIARA
SD33031011	تعویض هوزینگ کلاچ	26,460,000	TIARA
SD33031111	تعویض مجموعه سیلندر آزادکننده هیدرولیکی سیستم کلاچ	21,840,000	TIARA
SD33031211	تعویض بوش چنگی	26,460,000	TIARA
SD33050111	تعویض شفت ورودی گیربکس	26,460,000	TIARA
SD33050111	تعویض شفت ورودی گیربکس	26,460,000	TIARA
SD33050211	تعویض توی ورودی دنده 4	26,460,000	TIARA
SD33050211	تعویض توی ورودی دنده 4	26,460,000	TIARA
SD33050311	تعویض توی ورودی دنده 6	26,460,000	TIARA
SD33050311	تعویض توی ورودی دنده 6	26,460,000	TIARA
SD33050411	تعویض یاتاقان عقب شفت ورودی	26,460,000	TIARA
SD33050411	تعویض یاتاقان عقب شفت ورودی	26,460,000	TIARA
SD33050511	تعویض یاتاقان سوزنی دنده 6 شفت ورودی	26,460,000	TIARA
SD33050511	تعویض یاتاقان سوزنی دنده 6 شفت ورودی	26,460,000	TIARA
SD33050611	تعویض دنده محرک دنده 5	26,460,000	TIARA
SD33050711	تعویض کشویی دنده 6 شفت ورودی	26,460,000	TIARA
SD33050811	تعویض دنده 6 شفت ورودی	26,460,000	TIARA
SD33050911	تعویض پیچ قفل کننده شفت ورودی	26,460,000	TIARA
SD33060111	تعویض مجموعه همگام کننده دنده 4 و 3	26,460,000	TIARA
SD33060111	تعویض مجموعه همگام کننده دنده 4 و 3	26,460,000	TIARA

SD33060211	تعویض تویی همگام کننده دنده 4 و 3	26,460,000	TIARA
SD33060211	تعویض تویی همگام کننده دنده 4 و 3	26,460,000	TIARA
SD33060311	تعویض واشر دنده 5	26,460,000	TIARA
SD33060311	تعویض واشر دنده 5	26,460,000	TIARA
SD33060411	تعویض رینگ همگام کننده دنده 5	26,460,000	TIARA
SD33060411	تعویض رینگ همگام کننده دنده 5	26,460,000	TIARA
SD33060511	تعویض کشویی شفت دنده 4	26,460,000	TIARA
SD33060511	تعویض کشویی شفت دنده 4	26,460,000	TIARA
SD33060611	تعویض بلبرینگ سوزنی دنده 4	26,460,000	TIARA
SD33060611	تعویض بلبرینگ سوزنی دنده 4	26,460,000	TIARA
SD33060711	تعویض بلبرینگ جلویی شفت خروجی	26,460,000	TIARA
SD33060811	تعویض مجموعه شفت خروجی	26,460,000	TIARA
SD33060911	تعویض بلبرینگ سوزنی دنده 1	26,460,000	TIARA
SD33061011	تعویض شفت میانی دنده 1 (تویی)	26,460,000	TIARA
SD33061111	تعویض رینگی دنده 1	26,460,000	TIARA
SD33061211	تعویض مجموعه همگام کننده دنده 2 و 1	26,460,000	TIARA
SD33061311	تعویض رینگ نگهدارنده بلبرینگ راست شفت وسطی	26,460,000	TIARA
SD33061411	تعویض بلبرینگ سوزنی دنده 2	26,460,000	TIARA
SD33061511	تعویض شفت میانی دنده 2 (تویی)	26,460,000	TIARA
SD33061611	تعویض کشویی فاصله دهنده دنده 4 و 3	26,460,000	TIARA
SD33061711	تعویض شفت میانی دنده 4 (تویی)	26,460,000	TIARA
SD33061811	تعویض شفت میانی دنده 5 (تویی)	26,460,000	TIARA
SD33061911	تعویض کشویی فاصله دهنده دنده 5	26,460,000	TIARA
SD33062011	تعویض شفت میانی دنده 6 (تویی)	26,460,000	TIARA
SD33062111	تعویض بلبرینگ عقب شفت دنده عقب	26,460,000	TIARA
SD33062211	تعویض مجموعه همگام کننده دنده عقب	26,460,000	TIARA
SD33062311	تعویض رینگی دنده عقب	26,460,000	TIARA
SD33062411	تعویض بلبرینگ جلویی شفت دنده عقب	26,460,000	TIARA
SD33062511	تعویض واشر تنظیم کننده شفت دنده عقب	26,460,000	TIARA
SD33062611	تعویض فنر برگشت دهنده	26,460,000	TIARA
SD33062711	تعویض بلوک سیکنال وضعیت خلاص	26,460,000	TIARA
SD33062811	تعویض مجموعه انگشتی جابجایی	26,460,000	TIARA
SD33062911	تعویض کشویی شفت دنده 5	26,460,000	TIARA
SD33063011	تعویض مجموعه همگام کننده دنده 6 و 5	26,460,000	TIARA
SD33070111	تعویض مجموعه ماهک شفت دنده عقب	26,460,000	TIARA
SD33070211	تعویض مجموعه ماهک شفت دنده 3 و 4	26,460,000	TIARA
SD33070311	تعویض مجموعه ماهک شفت دنده 2 و 1	26,460,000	TIARA
SD33070411	تعویض مجموعه ماهک شفت دنده 6 و 5	26,460,000	TIARA
SD33070511	تعویض پین لوله ای الاستیکی	26,460,000	TIARA
SD75010111	تعویض سوپاپ کنترل روغن میل سوپاپ OCV	2,100,000	TIARA
SD75010211	تعویض سنسور درجه حرارت و غشار هوای ورودی	2,100,000	TIARA
SD75010311	تعویض سنسور موقعیت میل لنگ	5,880,000	TIARA
SD75010411	تعویض سنسور موقعیت میل سوپاپ	1,680,000	TIARA
SD75010511	تعویض سنسور درجه حرارت آب	3,780,000	TIARA
SD75010611	تعویض سنسور ناک	3,360,000	TIARA
SD75010811	تعویض سنسور فشار دفع	1,680,000	TIARA
SD75011011	تعویض سنسور اکسیژن	2,940,000	TIARA
SD51010131	رنگ کامل خودرو	252,000,000	TIARA
SD51020111	تعویض مجموعه جوشکاری پرتویی تصادفی جلو	6,300,000	TIARA

SD53010311	تعویض گلگیر چپ	6,300,000	TIARA
SD53010411	تعویض گلگیر راست	6,300,000	TIARA
SD53011131	گلگیر (سمت راست) - رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کم)	10,500,000	TIARA
SD53011231	رنگ آمیزی کامل گلگیر راست	15,960,000	TIARA
SD53011331	گلگیر (سمت چپ) - رنگ آمیزی موضعی (مساحت آسیب کمتر)	10,500,000	TIARA
SD53011431	رنگ آمیزی کامل گلگیر چپ	16,380,000	TIARA
SD53040331	مجموعه جوش دیوار جانبی (راست) - رنگ آمیزی موضعی (م)	10,500,000	TIARA
SD53040431	رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری دیوار جانبی راست	21,000,000	TIARA
SD53040531	مجموعه جوش دیوار جانبی (سمت چپ) - رنگ آمیزی موضعی	10,500,000	TIARA
SD53040631	رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری دیوار جانبی چپ	21,000,000	TIARA
SD54010411	تعویض مجموعه متوقف کننده درب عقب	2,100,000	TIARA
SD55010111	تعویض مجموعه لولای چپ درب کاپوت	2,940,000	TIARA
SD55010211	تعویض مجموعه لولای راست درب کاپوت	2,940,000	TIARA
SD55010311	تعویض مجموعه جوشکاری درب کاپوت	6,300,000	TIARA
SD55010431	مجموعه جوشکاری پوشش جلو - رنگ آمیزی موضعی (مساحت آ)	10,500,000	TIARA
SD55010531	رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب کاپوت	21,000,000	TIARA
SD55020111	تعویض مجموعه جوشکاری درب جلو چپ	8,820,000	TIARA
SD55020211	تعویض مجموعه لولای بالایی درب جلو (سمت چپ)	2,100,000	TIARA
SD55020311	مجموعه لولای پایینی درب جلو (سمت چپ)	2,100,000	TIARA
SD55020411	تعویض مجموعه جوشکاری درب جلو راست	8,820,000	TIARA
SD55020511	تعویض مجموعه لولای بالایی درب جلو (سمت راست)	2,100,000	TIARA
SD55020611	مجموعه لولای پایینی درب جلو (سمت راست)	2,100,000	TIARA
SD55020711	تعویض مجموعه متوقف کننده درب جلو	2,100,000	TIARA
SD55020831	مجموعه جوشکاری درب جلو (راست) - رنگ آمیزی موضعی (م)	10,500,000	TIARA
SD55020931	رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب جلو راست	16,380,000	TIARA
SD55021031	مجموعه جوشکاری درب جلو (سمت چپ) - رنگ آمیزی موضعی	10,500,000	TIARA
SD55021131	رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب جلو چپ	15,960,000	TIARA
SD55030111	تعویض مجموعه جوشکاری درب عقب چپ	8,820,000	TIARA
SD55030211	تعویض مجموعه لولای بالایی درب عقب (سمت چپ)	2,100,000	TIARA
SD55030311	مجموعه لولای پایینی درب عقب (سمت چپ)	2,100,000	TIARA
SD55030411	تعویض مجموعه جوشکاری درب عقب راست	8,820,000	TIARA
SD55030531	مجموعه جوشکاری درب عقب (راست) - رنگ آمیزی موضعی (م)	10,500,000	TIARA
SD55030631	رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب عقب راست	15,960,000	TIARA
SD55030731	مجموعه جوش درب عقب (سمت چپ) - رنگ آمیزی موضعی (مسا)	10,500,000	TIARA
SD55030831	رنگ آمیزی کامل مجموعه جوشکاری درب عقب چپ	15,960,000	TIARA
SD55040111	تعویض مجموعه درب صندوق	13,860,000	TIARA
SD55040211	تعویض مجموعه لولای درب صندوق	4,200,000	TIARA
SD16030511	تعویض مجموعه رادیاتور	8,820,000	TIARA
SD16030611	تعویض درب رادیاتور	1,680,000	TIARA
SD16030711	تعویض پیچ تخلیه رادیاتور	2,100,000	TIARA
SD16030811	تعویض مجموعه فن برقی رادیاتور	8,820,000	TIARA
SD16030911	تعویض نگهدارنده بالایی رادیاتور	6,300,000	TIARA
SD17020211	تعویض مجموعه کاتالیزور جلو	9,660,000	TIARA
SD17020311	تعویض مجموعه کاتالیزور عقب	2,940,000	TIARA
SD17020411	تعویض صدا خفه کن اصلی	3,360,000	TIARA
SD17020511	تعویض مجموعه صدا خفه کن کمکی	3,360,000	TIARA
SD17020611	تعویض واشر لوله آگزوز	10,500,000	TIARA
SD17020711	تعویض منجید نگهدارنده آگزوز	2,100,000	TIARA
SD17020811	تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن	2,940,000	TIARA

SD17020911	تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن B	2,940,000	TIARA
SD17021011	تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن C	2,940,000	TIARA
SD17021111	تعویض محافظ حرارتی صدا خفه کن D	2,940,000	TIARA
SD17030211	تعویض لوله هوای فیلتر هوا	2,940,000	TIARA
SD17030311	تعویض مجموعه صافی هوای موتور	2,940,000	TIARA
SD17030411	تعویض فیلتر هوا موتور	2,100,000	TIARA
SD17030511	تعویض پد لاستیکی فیلتر هوا	2,940,000	TIARA
SD17030611	تعویض مجموعه لوله خروجی فیلتر هوا	1,680,000	TIARA
SD17030711	تعویض پایه نگهدارنده فیلتر هوا	2,940,000	TIARA
SD17030811	تعویض لوله تهویه کارتل موتور	1,680,000	TIARA
SD17031011	تعویض مجموعه اینتر کولر	8,820,000	TIARA
SD17031111	تعویض پد ضربه گیر اینتر کولر	9,240,000	TIARA
SD17031211	تعویض پایه نگهدارنده اینتر کولر	6,720,000	TIARA
SD17031311	تعویض پایه نگهدارنده پایین چپ اینتر کولر	9,240,000	TIARA
SD17031411	تعویض پایه نگهدارنده پایین راست اینتر کولر	9,240,000	TIARA
SD17031511	تعویض ونتوری	1,680,000	TIARA
SD17031611	تعویض لوله خروجی اینتر کولر	2,100,000	TIARA
SD17031711	تعویض لوله محکم اتصال ورودی اینتر کولر	2,100,000	TIARA
SD17031811	تعویض لوله ورودی اینتر کولر	1,680,000	TIARA
SD21010511	تعویض مجموعه پمپ سوخت	3,780,000	TIARA
SD21010611	تعویض درب باک بزرگ	1,680,000	TIARA
SD21010711	تعویض مجموعه لوله فلزی سوختگیری	3,780,000	TIARA
SD21010811	تعویض شلنگ سوختگیری	3,780,000	TIARA
SD21010911	تعویض مجموعه باک سوخت و متعلقات	6,720,000	TIARA
SD21011011	تعویض تسمه نگهدارنده چپ باک سوخت	3,360,000	TIARA
SD21011111	تعویض تسمه نگهدارنده راست باک سوخت	2,940,000	TIARA
SD21011211	تعویض محافظ حرارتی باک سوخت	2,940,000	TIARA
SD21011311	تعویض محافظ باک سوخت	2,100,000	TIARA
SD21020111	تعویض مجموعه پایه نگهدارنده چرخ زاپاس	2,940,000	TIARA
SD21020211	تعویض ایسیو EPS	4,200,000	TIARA
SD21030111	تعویض مجموعه شلنگ خروجی کنیستر	2,100,000	TIARA
SD21030211	تعویض فیلتر سوخت	3,780,000	TIARA
SD21030311	تعویض مجموعه محافظ فیلتر سوخت	2,940,000	TIARA
SD21030411	تعویض مجموعه لوله ورودی کنیستر	6,720,000	TIARA
SD21030511	تعویض بست دوپل لوله گیر	2,100,000	TIARA
SD21030611	تعویض بست 4 لوله گیر	2,100,000	TIARA
SD21030711	تعویض بست 5 لوله گیر	2,100,000	TIARA
SD21030811	تعویض شلنگ ورودی روغن موتور	1,680,000	TIARA
SD21030911	تعویض مجموعه B شلنگ خروجی کنیستر	2,940,000	TIARA
SD21031011	تعویض لوله فلزی خروجی کنیستر	3,360,000	TIARA
SD21031111	تعویض موتور کمکی EPS	4,200,000	TIARA
SD21040111	تعویض مجموعه لنت ترمز جلو	4,200,000	TIARA
SD21120111	تعویض لوله خروجی رادیاتور	2,940,000	TIARA
SD21120211	تعویض لوله ورودی روغن رادیاتور	2,940,000	TIARA
SD21120311	تعویض اتصال لوله کولر روغن	2,940,000	TIARA
SD21140111	تعویض مجموعه کالیپر ترمز جلو	3,360,000	TIARA
SD21230111	تعویض کاور گردگیر کمک فنر جلو	5,460,000	TIARA
SD22011111	تعویض مجموعه پدال گاز	2,940,000	TIARA
SD22020111	تعویض پایه نشیمنگاه سپر عقب	2,100,000	TIARA

SD22820111	تعویض سویاپ توقف کنیستر	2,100,000	TIARA
SD22820211	تعویض پایه نگهدارنده سویاپ توقف کرین کنیستر	2,100,000	TIARA
SD23020111	تعویض کنیستر سوخت	2,940,000	TIARA
SD23020211	تعویض محافظ حرارتی کنیستر	2,100,000	TIARA
SD23020311	تعویض مجموعه لوله تهویه کنیستر	3,360,000	TIARA
SD23020411	تعویض شلنگ خروجی کنیستر	1,680,000	TIARA
SD23020511	تعویض چهارشاخه فرمان	1,680,000	TIARA
SD23020611	تعویض سنسور وکیوم	2,100,000	TIARA
SD23020711	تعویض بست تک لوله سوخت	2,940,000	TIARA
SD23320111	تعویض لوله ورودی آکومولاتور	4,620,000	TIARA
SD23720211	تعویض اورینگ باک سوخت	3,360,000	TIARA
SD23720311	تعویض مجموعه شلنگ برگشت باک سوخت	4,620,000	TIARA
SD23720411	تعویض مجموعه شلنگ خروجی باک سوخت	4,620,000	TIARA
SD24040111	تعویض مجموعه قاب اهرم دسته دنده به همراه گرد گیر	2,940,000	TIARA
SD25020111	تعویض لوله فلزی ورودی روغن موتور	2,940,000	TIARA
SD25020211	تعویض مجموعه شلنگ ورودی روغن موتور B	1,680,000	TIARA
SD25020311	تعویض مجموعه شلنگ ورودی روغن موتور C	2,940,000	TIARA
SD25020411	تعویض پایه نگهدارنده لوله ورودی روغن موتور	2,100,000	TIARA
SD25020511	تعویض مجموعه لوله فلزی ورودی روغن موتور	2,100,000	TIARA
SD25020611	تعویض بخش جلویی لوله فلزی کلاچ	6,300,000	TIARA
SD25020711	تعویض بخش عقبی لوله فلزی کلاچ	6,300,000	TIARA
SD25020811	تعویض سویاپ بالشتکی کلاچ	6,300,000	TIARA
SD25020911	تعویض گیره دسته سیم سنسور چرخ	2,100,000	TIARA
SD25021011	تعویض مجموعه وکیوم پمپ الکتریکی	3,360,000	TIARA
SD26030111	تعویض کیت تعمیر مشعلی پلوس (داخلی) سمت چپ	4,200,000	TIARA
SD26030211	تعویض کیت تعمیر سر پلوس (خارجی) سمت چپ	4,200,000	TIARA
SD26030311	تعویض کیت تعمیر مشعلی پلوس (داخلی) سمت راست	4,200,000	TIARA
SD26030411	تعویض کیت تعمیر سر پلوس (خارجی) سمت راست	4,200,000	TIARA
SD27020111	تعویض مجموعه ژانبون عقب	6,720,000	TIARA
SD27030111	تعویض مجموعه مخزن ترمز	2,940,000	TIARA
SD27030211	تعویض مجموعه درب مخزن ترمز	1,680,000	TIARA
SD27030311	تعویض مجموعه سیلندر ترمز اصلی	6,300,000	TIARA
SD28020111	تعویض پایه تقویت کننده مجموعه مبدل کاتالیزوری	1,680,000	TIARA
SD28020211	تعویض مجموعه کمک فنر عقب	3,360,000	TIARA
SD29040111	تعویض مجموعه سیلندر ترمز جلو (چپ)	4,200,000	TIARA
SD33090111	تعویض مکانیسم کنترل تعویض دنده	4,200,000	TIARA
SD33090211	تعویض زیر مجموعه مکانیسم کنترل تعویض دنده	4,200,000	TIARA
SD33090311	تعویض مجموعه دسته دنده	2,100,000	TIARA
SD33090411	تعویض مجموعه سر دسته دنده	2,940,000	TIARA
SD33090511	تعویض مجموعه کابل دسته دنده	5,880,000	TIARA
SD33090611	تعویض مجموعه کابل دسته دنده خودکار	5,460,000	TIARA
SD41020111	تعویض مجموعه تلسکوپی فرمان	5,460,000	TIARA
SD41020211	تعویض بدنه تلسکوپی فرمان	5,460,000	TIARA
SD41020311	تعویض گرد گیر جعبه فرمان	3,780,000	TIARA
SD41021111	تعویض مجموعه لوازم جانبی بطری ذخیره آب و لوزم تزی	1,680,000	TIARA
SD41030111	تعویض مجموعه جعبه فرمان	8,400,000	TIARA
SD41030211	تعویض مجموعه نشیمنگاه کانکتور	3,780,000	TIARA
SD41030311	تعویض سیبک فرمان (یکطرف)	3,780,000	TIARA
SD41030312	تعویض سیبک فرمان (دوطرف)	5,460,000	TIARA



SD41220311	تعویض شلنگ ورودی آب رادیاتور	3,780,000	TIARA
SD41220411	تعویض شلنگ خروجی آب رادیاتور	7,980,000	TIARA
SD41220511	تعویض بوش لاستیکی پایه نگهدارنده بالایی رادیاتور	6,300,000	TIARA
SD41220611	تعویض بوش لاستیکی پایه نگهدارنده پایینی رادیاتور	8,400,000	TIARA
SD42030111	تعویض درب منبع انبساطی	1,680,000	TIARA
SD42030211	تعویض شلنگ ارتباطی بین رادیاتور و منبع انبساطی آب	1,680,000	TIARA
SD43050111	تعویض چرخ	3,780,000	TIARA
SD43050211	تعویض تایر (225/60R17)	3,780,000	TIARA
SD43050311	تعویض تایر (225/55R18)	3,780,000	TIARA
SD43050411	تعویض تایر 17 اینچ ، تمام سایز نباشد	3,780,000	TIARA
SD43050511	تعویض والو چرخ	3,360,000	TIARA
SD43050611	تعویض مجموعه مهره چرخ	3,780,000	TIARA
SD43050711	تعویض کاور روی رینگ(قالپاق)	1,680,000	TIARA
SD43060111	تعویض پلوس چپ	3,780,000	TIARA
SD43060211	تعویض کیت تعمیراتی مشعلی(داخلی) پلوس چپ	4,200,000	TIARA
SD43060311	تعویض کیت تعمیراتی مشعلی(خارجی) پلوس چپ	4,620,000	TIARA
SD43060411	تعویض پلوس راست	4,200,000	TIARA
SD43060511	تعویض مهره قفل کننده لبه دار(پلوس)	2,940,000	TIARA
SD43060611	تعویض پایه نگهدارنده پلوس	4,200,000	TIARA
SD43090111	تعویض پدال کلاچ	2,940,000	TIARA
SD43090211	تعویض سویچ پدال کلاچ	3,360,000	TIARA
SD43090311	تعویض سویچ انتهایی پدال کلاچ	3,360,000	TIARA
SD43090411	تعویض سیلندر اصلی کلاچ	6,300,000	TIARA
SD43090511	تعویض گیره الاستیکی نوع E	2,940,000	TIARA
SD43090611	تعویض شلنگ کلاچ	6,300,000	TIARA
SD43090711	تعویض مجموعه پدال ترمز	3,780,000	TIARA
SD43090811	تعویض سویچ لامپ ترمز	2,940,000	TIARA
SD43090911	تعویض مجموعه پمپ ترمز به همراه بوستر	7,140,000	TIARA
SD43091011	تعویض مجموعه بوستر	4,620,000	TIARA
SD43091111	تعویض شلنگ بوستر	2,100,000	TIARA
SD44020111	تعویض ایسیو کنترل بدنه BCM	2,100,000	TIARA
SD44020211	تعویض سنسور فشار باد تایر	3,780,000	TIARA
SD45010111	تعویض مجموعه ترمز جلو(چپ)	4,200,000	TIARA
SD45010211	تعویض سگدست چپ	4,200,000	TIARA
SD45010311	تعویض ورق محافظ پشت دیسک سمت چپ	3,780,000	TIARA
SD45010411	تعویض تویی بلبرینگ چرخ جلو(یکطرف)	4,200,000	TIARA
SD45010512	تعویض تویی بلبرینگ چرخ جلو(دوطرف)	6,300,000	TIARA
SD45010611	تعویض مجموعه ترمز جلو(راست)	4,200,000	TIARA
SD45010711	تعویض سگدست راست	4,200,000	TIARA
SD45010811	تعویض ورق محافظ پشت دیسک سمت راست	3,780,000	TIARA
SD45010911	تعویض مجموعه کالیپر ترمز جلو سمت راست	4,200,000	TIARA
SD45011011	تعویض مجموعه سیلندر ترمز جلو (راست)	4,200,000	TIARA
SD45020111	تعویض دیسک ترمز جلو یک طرف	2,100,000	TIARA
SD45020211	تعویض مجموعه کالیپر ترمز سمت چپ	4,200,000	TIARA
SD45020311	تعویض مجموعه ترمز عقب سمت چپ	4,200,000	TIARA
SD45020411	تعویض مجموعه صفحه پشتی لنت ترمز دستی سمت چپ	4,620,000	TIARA
SD45020511	تعویض تویی بلبرینگ چرخ عقب یکطرف	4,200,000	TIARA
SD45020611	تعویض دیسک ترمز عقب یک طرف	2,100,000	TIARA
SD45020711	تعویض مجموعه کالیپر ترمز عقب سمت چپ	4,200,000	TIARA

SD45020811	تعویض مجموعه لنت ترمز عقب	4,200,000	TIARA
SD45020911	تعویض کیت تعمیراتی پین راهنمای کالیپر ترمز عقب	4,200,000	TIARA
SD45021011	تعویض موتور کنترلی سیستم ترمز پارک سمت چپ	4,620,000	TIARA
SD45021211	تعویض پایه کالیپر ترمز عقب	3,360,000	TIARA
SD45021311	تعویض مجموعه ترمز عقب سمت راست	4,200,000	TIARA
SD45021411	تعویض مجموعه صفحه پشتی لنت ترمز دستی سمت راست	4,200,000	TIARA
SD45021511	تعویض مجموعه کالیپر ترمز عقب سمت راست	4,200,000	TIARA
SD45021611	تعویض موتور کنترلی سیستم ترمز پارک سمت راست	4,620,000	TIARA
SD45021711	تعویض مجموعه بدنه انبر سمت راست (کالیپر ترمز قسمت م	4,200,000	TIARA
SD45030111	تعویض مجموعه لوله ترمز شماره 1	3,780,000	TIARA
SD45030211	تعویض مجموعه لوله ترمز شماره 2	3,780,000	TIARA
SD45030311	تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز جلو (چپ)	2,940,000	TIARA
SD45030411	تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز جلو (راست)	2,940,000	TIARA
SD45030511	تعویض مجموعه لوله ترمز شماره 3	3,780,000	TIARA
SD45030611	تعویض مجموعه لوله ترمز شماره 4	3,780,000	TIARA
SD45030711	تعویض مجموعه لوله ترمز شماره 5	5,460,000	TIARA
SD45030811	تعویض مجموعه لوله ترمز شماره 6	5,460,000	TIARA
SD45030911	تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز عقب سمت چپ	2,100,000	TIARA
SD45031011	تعویض مجموعه لوله فلزی ترمز عقب سمت راست	2,100,000	TIARA
SD45031111	تعویض سوپاپ دو طرفه	2,940,000	TIARA
SD45031211	تعویض مجموعه شلنگ ترمز جلو به همراه پایه نگهدارنده	2,100,000	TIARA
SD45031311	تعویض مجموعه شلنگ ترمز جلو به همراه پایه نگهدارنده	2,100,000	TIARA
SD45031411	تعویض شلنگ ترمز عقب 1	2,100,000	TIARA
SD45031511	تعویض شلنگ ترمز عقب II سمت چپ	2,100,000	TIARA
SD45031611	تعویض شلنگ ترمز عقب II سمت راست	2,100,000	TIARA
SD45031711	تعویض گیره لوله دوبل	1,680,000	TIARA
SD45031811	تعویض گیره لوله سه تایی	1,680,000	TIARA
SD45031911	تعویض گیره تک لوله ای	1,680,000	TIARA
SD45040111	تعویض مجموعه سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESP)	6,300,000	TIARA
SD45050111	تعویض مجموعه رام جلو	7,980,000	TIARA
SD45050211	تعویض مجموعه طبق جلو سمت چپ	4,200,000	TIARA
SD45050311	تعویض مجموعه طبق جلو سمت راست	4,200,000	TIARA
SD45050411	تعویض مجموعه میل موج گیر جلو	2,940,000	TIARA
SD45050511	تعویض لاستیک چاکدار میل موج گیر جلو سمت چپ	1,680,000	TIARA
SD45050611	تعویض پایه نگهدارنده لاستیک چاکدار میل موج گیر جلو	1,680,000	TIARA
SD45050711	تعویض مجموعه سیبک میل موج گیر جلو سمت چپ	2,100,000	TIARA
SD45050811	تعویض مجموعه سیبک میل موج گیر جلو سمت راست	2,100,000	TIARA
SD45060111	تعویض مجموعه کمک فنر به همراه فنر و تمامی متعلقات	4,620,000	TIARA
SD45060211	تعویض درپوش بالایی کمک فنر جلو	1,680,000	TIARA
SD45060311	تعویض بلبرینگ سر کمک	4,620,000	TIARA
SD45060411	تعویض فنر لول جلو	5,460,000	TIARA
SD45060511	تعویض پد لاستیک زیر فنر لول جلو	5,460,000	TIARA
SD45060611	تعویض مجموعه کمک فنر جلو سمت چپ	5,460,000	TIARA
SD45060711	تعویض مجموعه کمک فنر به همراه فنر و تمامی متعلقات	4,200,000	TIARA
SD45060811	تعویض مجموعه کمک فنر جلو سمت راست	5,460,000	TIARA
SD45070111	تعویض پیچ دو سر رزوه	2,940,000	TIARA
SD45070211	تعویض فنر لول عقب	2,100,000	TIARA
SD45070311	تعویض پد لاستیکی متصل بر روی فنر لول عقب	2,100,000	TIARA
SD45070411	تعویض پد لاستیکی زیر فنر لول عقب	2,100,000	TIARA

SD45070511	تعویض مجموعه سپر عقب	2,940,000	TIARA
SD75011111	سنسور فشار بوستر ترمز	1,680,000	TIARA
SD17030911	تعویض سنسور دمای هوای بیرون	6,300,000	TIARA
SD18031311	تعویض براکت کمپرسور کولر	6,300,000	TIARA
SD18031411	تعویض کمپرسور کولر	6,300,000	TIARA
SD18031511	تعویض تسمه کمپرسور کولر	2,940,000	TIARA
SD41010211	تعویض فنر ساعتی	3,780,000	TIARA
SD41010311	تعویض حلقه برگشت فنر ساعتی	3,780,000	TIARA
SD41010411	تعویض یونیت ایربگ 4 کاناله	7,140,000	TIARA
SD41010511	تعویض یونیت ایربگ 8 کاناله	7,140,000	TIARA
SD41010611	تعویض ایربگ راننده	2,100,000	TIARA
SD41010711	تعویض ایربگ سرنشین	9,240,000	TIARA
SD41010811	تعویض ایربگ پرده ای چپ	9,240,000	TIARA
SD41010911	تعویض ایربگ پرده ای راست	9,240,000	TIARA
SD41020411	تعویض دسته سیم درب جلو چپ	4,200,000	TIARA
SD41020511	تعویض دسته سیم درب جلو راست	3,780,000	TIARA
SD41020611	تعویض دسته سیم درب عقب چپ	2,940,000	TIARA
SD41020711	تعویض دسته سیم درب عقب راست	2,940,000	TIARA
SD41020811	تعویض رابط دسته سیم درب صندوق	9,240,000	TIARA
SD41020911	تعویض دسته سیم درب صندوق	4,620,000	TIARA
SD41021011	تعویض لوله فشار بالا و پایین 1	8,820,000	TIARA
SD41021211	تعویض کلید فلاشر	1,680,000	TIARA
SD41021311	تعویض تویتر	1,680,000	TIARA
SD41021411	تعویض ساب ووفر	1,680,000	TIARA
SD41021511	تعویض سنسور دنده عقب	4,200,000	TIARA
SD41021611	تعویض دوربین شیشه جلو	2,100,000	TIARA
SD41120111	تعویض سوکت پاور	1,680,000	TIARA
SD41120211	تعویض برف پاکن اصلی	1,680,000	TIARA
SD41120311	تعویض برف پاکن ثانویه	1,680,000	TIARA
SD41220111	تعویض لامپ صندوق	1,680,000	TIARA
SD41220211	تعویض لامپ صندوق 10 وات	2,940,000	TIARA
SD41220711	تعویض کلید ترمز پارک الکترونیکی	3,360,000	TIARA
SD41220811	تعویض پشت سری صندلی	9,660,000	TIARA
SD41320111	تعویض آنتن کوسه ای	8,400,000	TIARA
SD41420111	تعویض یونیت تهویه مطبوع	21,840,000	TIARA
SD41420211	تعویض قسمت جلویی لوله تخلیه کولر	2,100,000	TIARA
SD41420311	تعویض موتور و دسته برف پاکن جلو	2,940,000	TIARA
SD41520111	تعویض کلید در صندوق	2,100,000	TIARA
SD41520311	تعویض مجموعه کلیدهای درب راننده	2,100,000	TIARA
SD41620111	تعویض تریم برف پاک جلو	1,680,000	TIARA
SD41620211	تعویض تریم برف پاک عقب	1,680,000	TIARA
SD41920111	تعویض سویچ بستن درب صندوق	2,940,000	TIARA
SD42020111	تعویض چراغ سقف جلو	1,680,000	TIARA
SD42020211	تعویض مجموعه چراغ سقفی عقب چپ	1,680,000	TIARA
SD42020311	تعویض مجموعه چراغ سقفی عقب راست	1,680,000	TIARA
SD42020411	تعویض کنترل یونیت کی لس	2,100,000	TIARA
SD42020511	تعویض دوربین جلو	6,300,000	TIARA
SD42020611	تعویض دوربین عقب	2,940,000	TIARA
SD42020711	تعویض دوربین چپ	2,100,000	TIARA

SD42020811	تعویض دوربین راست	2,100,000	TIARA
SD42020911	تعویض مجموعه دوربین	2,100,000	TIARA
SD42320111	تعویض آب بند برف پاکن عقب	2,100,000	TIARA
SD42420111	تعویض مهره نگهدارنده آب بند برف پاکن عقب	2,100,000	TIARA
SD42520111	تعویض تیغه برف پاکن عقب	1,680,000	TIARA
SD42720111	تعویض قاب موتور برف پاکن عقب	1,680,000	TIARA
SD43020111	تعویض اتصال بدنه گیرکس	3,360,000	TIARA
SD43020211	تعویض مجموعه دسته سیم کف	24,360,000	TIARA
SD43020311	تعویض کابل منفی باتری	1,680,000	TIARA
SD43020411	تعویض نازل شیشه شوی جلو	2,100,000	TIARA
SD43020511	تعویض نمایشگر سیستم صوتی تصویری	2,100,000	TIARA
SD43030111	تعویض اواپراتور	21,840,000	TIARA
SD44020311	تعویض قفل برقی فرمان	7,140,000	TIARA
SD44020411	تعویض لوله مدار شیشه شوی جلو قسمت 1	2,100,000	TIARA
SD44020511	تعویض لوله مدار شیشه شوی جلو قسمت 2	2,100,000	TIARA
SD44020611	تعویض لوله مدار شیشه شوی عقب قسمت 1	6,300,000	TIARA
SD44020711	تعویض لوله مدار شیشه شوی عقب قسمت 2	5,880,000	TIARA
SD44020811	تعویض لوله مدار شیشه شوی عقب قسمت 3	2,940,000	TIARA
SD45021811	تعویض لوله ورودی به رادیاتور بخاری	2,100,000	TIARA
SD45021911	تعویض لوله خروجی به رادیاتور بخاری	2,100,000	TIARA
SD45022011	تعویض کابل USB	2,940,000	TIARA
SD45032011	تعویض آنتن فرکانس پایین	3,360,000	TIARA
SD45032111	تعویض آنتن فرکانس پایین دستگیره درب	3,780,000	TIARA
SD46020111	تعویض لامپ چراغ راهنمای چپ	1,680,000	TIARA
SD46020211	تعویض لامپ چراغ راهنمای راست	1,680,000	TIARA
SD46020311	تعویض مجموعه کامل قفل درب ها	8,820,000	TIARA
SD46020411	تعویض کلید تیغه ای	1,680,000	TIARA
SD46020511	تعویض تعویض قسمت بالایی کلید	1,680,000	TIARA
SD46020611	تعویض مجموعه کلید	1,680,000	TIARA
SD46020711	تعویض باتری ریموت 2032	1,680,000	TIARA
SD46020811	تعویض مجموعه کلیدهای کنترلی شیشه راننده	1,680,000	TIARA
SD46020911	تعویض کلید شیشه بالابر تکی	1,680,000	TIARA
SD46021011	تعویض مجموعه USB جلو	1,680,000	TIARA
SD46021111	تعویض USB وسط	1,680,000	TIARA
SD46021211	تعویض ایربیگ چپ	3,360,000	TIARA
SD46021311	تعویض ایربیگ راست	3,360,000	TIARA
SD47020111	تعویض مجموعه چراغ درب عقب چپ	1,680,000	TIARA
SD47020211	تعویض مجموعه چراغ درب عقب راست	1,680,000	TIARA
SD47020311	تعویض مجموعه شیشه شوی جلو	4,620,000	TIARA
SD47020411	تعویض موتور شیشه شوی دو مسیره	4,620,000	TIARA
SD47020511	تعویض موتور شیشه شوی تک مسیره	4,620,000	TIARA
SD48020111	تعویض مجموعه لامپ و رفلکتور مه شکن عقب چپ	2,940,000	TIARA
SD48020211	تعویض مجموعه لامپ و رفلکتور مه شکن عقب راست	2,940,000	TIARA
SD48020311	تعویض مجموعه چراغ کامل جلو چپ	4,620,000	TIARA
SD48020411	تعویض لامپ هالوژن نور بالا و پایین	1,680,000	TIARA
SD48020511	تعویض مجموعه چراغ کامل جلو راست	4,620,000	TIARA
SD48020611	تعویض مجموعه آنتن GPS	9,240,000	TIARA
SD49020111	تعویض سنسور زاویه فرمان	3,780,000	TIARA
SD49020211	تعویض کنترل یونیت درب عقب	3,360,000	TIARA

SD63022611	تعویض لامپ محیطی عقب راست	840,000	TIARA
SD63110311	تعویض ریل شیشه بالابر درب جلو چپ	2,100,000	TIARA
SD63110411	تعویض ریل شیشه بالابر درب جلو راست	2,100,000	TIARA
SD63110711	تعویض ریل شیشه بالابر درب عقب چپ	2,100,000	TIARA
SD63110811	تعویض ریل شیشه بالابر درب عقب راست	2,100,000	TIARA
SD63610211	تعویض موتور سانروف	6,300,000	TIARA
SD71020111	تعویض لامپ پلاک	840,000	TIARA
SD71020211	تعویض مجموعه چراغ عقب چپ A	840,000	TIARA
SD71020311	تعویض مجموعه چراغ عقب راست A	840,000	TIARA
SD71020411	تعویض چراغ ترمز وسط	2,100,000	TIARA
SD72010111	تعویض بازوی برف پاک اصلی	840,000	TIARA
SD72010211	تعویض تیغه برف پاک اصلی	420,000	TIARA
SD72010311	تعویض بازوی برف پاک ثانویه	840,000	TIARA
SD72010411	تعویض تیغه برف پاک ثانویه	420,000	TIARA
SD72010511	تعویض موتور برف پاکن عقب	2,100,000	TIARA
SD72050111	تعویض بلندگو	1,680,000	TIARA
SD72050211	تعویض اسپیکر	1,680,000	TIARA
SD73010111	تعویض دسته سیم موتور	7,140,000	TIARA
SD73030111	تعویض دسته سیم محفظه موتور	23,520,000	TIARA
SD73040111	تعویض دسته سیم داشبورد	21,000,000	TIARA
SD73040211	تعویض رله	420,000	TIARA
SD73040311	تعویض فیوز	420,000	TIARA
SD73050111	تعویض دسته سیم سقف	10,500,000	TIARA
SD73090111	تعویض دسته سیم سپر عقب	4,620,000	TIARA
SD74010111	تعویض مجموعه سینه زیر باتری	2,940,000	TIARA
SD74010211	تعویض بست باتری	420,000	TIARA
SD74010311	تعویض باتری	840,000	TIARA
SD74010411	تعویض سینی زیر باتری	840,000	TIARA
SD74020111	تعویض صفحه فشار باتری	1,680,000	TIARA
SD74020211	تعویض سنسور نور محیط	2,100,000	TIARA
SD74020311	تعویض مجموعه صفحه آمپر	4,620,000	TIARA
SD74030111	تعویض سنسور ضربه ستون وسط چپ	2,100,000	TIARA
SD75010911	تعویض کنترل یونیت موتور	3,780,000	TIARA
SD75011211	تعویض کنترل یونیت گیرکس	2,100,000	TIARA
SD75030111	تعویض کنترل یونیت ترمز پارک	4,200,000	TIARA
SD75030211	تعویض دسته سیم سنسور سرعت چرخ جلو	2,100,000	TIARA
SD75030311	تعویض دسته سیم سنسور سرعت چرخ عقب	2,940,000	TIARA
SD75060111	تعویض دکمه استارت	1,680,000	TIARA
SD81010111	تعویض رادیاتور بخاری	21,840,000	TIARA
SD81010211	تعویض شیر انبساط مدل H	4,200,000	TIARA
SD81010311	تعویض عملگر کنترل دما تهویه	21,840,000	TIARA
SD81010411	تعویض عملگر MODE تهویه	21,840,000	TIARA
SD81010511	تعویض عملگر گردش هوای داخل/خارج تهویه	21,840,000	TIARA
SD81010611	تعویض مقاومت فن تهویه	1,260,000	TIARA
SD81010711	تعویض فیلتر تهویه مطبوع	840,000	TIARA
SD81010811	تعویض مجموعه فن دمنده تهویه	2,520,000	TIARA
SD81010911	تعویض دسته سیم تهویه مطبوع	8,820,000	TIARA
SD81011011	تعویض درپوش فیلتر تهویه	2,940,000	TIARA
SD81011111	تعویض کنترل پنل تهویه مطبوع	2,100,000	TIARA

SD81050111	تعویض اورینگ مدار تهویه مطبوع	2,940,000	TIARA
SD81050211	تعویض سنسور دمای جریان هوای جلو	21,840,000	TIARA
SD81050311	تعویض / بازوبست مجموعه کندانسور 2	9,660,000	TIARA
SD81050411	تعویض لوله تخلیه کمپرسور 3	8,400,000	TIARA
SD81050511	تعویض لوله مکش کمپرسور 3	4,620,000	TIARA
SD81070111	تعویض مجاری مرکزی هوای تهویه مطبوع	8,820,000	TIARA
SD21010111	تعویض مکانیزم باز کن درب باک	2,100,000	TIARA
SD21010211	تعویض کابل باز کن درب باک	5,880,000	TIARA
SD21010311	تعویض کابل و سگک محدود کننده درب باک	4,200,000	TIARA
SD21010411	تعویض اهرم کابل بازکننده درب باک	2,940,000	TIARA
SD31040111	تعویض درب باک	1,680,000	TIARA
SD31040231	تعویض درب باک با رنگ	4,200,000	TIARA
SD31050111	تعویض سقف	26,460,000	TIARA
SD31050231	نقاشی تکه ای سقف کمتر یا برابر 100 سانتی متر مربع)	10,500,000	TIARA
SD31050331	نقاشی کامل سقف	33,600,000	TIARA
SD31110111	تعویض مجموعه ناودانی شیشه جلو	5,460,000	TIARA
SD41010111	تعویض غربیلک فرمان	1,680,000	TIARA
SD50160111	تعویض لولای خارجی درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD50160211	تعویض لولای خارجی درب جلو راست	420,000	TIARA
SD50160311	تعویض لولای خارجی درب عقب چپ	420,000	TIARA
SD50160411	تعویض لولای خارجی درب عقب راست	420,000	TIARA
SD50160511	تعویض لولای داخلی درب جلو چپ	1,260,000	TIARA
SD50160611	تعویض لولای داخلی درب جلو راست	1,260,000	TIARA
SD50160711	تعویض لولای داخلی درب عقب چپ	1,260,000	TIARA
SD50160811	تعویض لولای داخلی درب عقب راست	1,260,000	TIARA
SD51030111	تعویض تریم بیرونی پنل درب صندوق	1,260,000	TIARA
SD51030211	تعویض گل پخش کن عقب	420,000	TIARA
SD51030311	تعویض مجموعه اسپویلر عقب	2,100,000	TIARA
SD51030411	تعویض اسپویلر کناری (چپ)	2,100,000	TIARA
SD51030511	تعویض اسپویلر کناری (راست)	2,100,000	TIARA
SD51030611	تعویض قاب تزئینی شیشه درب عقب قسمت جلویی (راست)	2,100,000	TIARA
SD51030711	تعویض جک جعبه داشبورد	1,680,000	TIARA
SD51040111	تعویض مجموعه کانال جریان هوای شیشه جلو سمت چپ	7,980,000	TIARA
SD51040211	تعویض مجموعه کانال جریان هوای شیشه جلو سمت راست	7,980,000	TIARA
SD51040311	تعویض مجموعه کانال جریان هوای شیشه جلو وسط	8,400,000	TIARA
SD51040411	تعویض مجموعه قاب تزئینی جریان هوای شیشه جلو سمت چپ	1,680,000	TIARA
SD51130111	تعویض قاب تزئینی شیشه درب عقب قسمت عقبی (چپ)	2,100,000	TIARA
SD51230211	تعویض قاب تزئینی شیشه درب عقب قسمت عقبی (راست)	2,100,000	TIARA
SD51240111	تعویض شلگیر چرخ جلو چپ	2,940,000	TIARA
SD51240211	تعویض شلگیر چرخ جلو راست	2,940,000	TIARA
SD52030111	تعویض شیشه جانبی بالایی (چپ)	6,300,000	TIARA
SD52030211	تعویض شیشه جانبی بالایی (راست)	6,300,000	TIARA
SD53010511	تعویض جک درب صندوق (چپ)	2,940,000	TIARA
SD53010611	تعویض پین بالایی نصب جک درب صندوق (چپ)	1,680,000	TIARA
SD53010711	تعویض پین پایینی نصب جک درب صندوق (چپ)	1,680,000	TIARA
SD53010811	تعویض جک درب صندوق (راست)	2,940,000	TIARA
SD53010911	تعویض پین بالایی نصب جک درب صندوق (راست)	1,680,000	TIARA
SD53011011	تعویض پین پایینی نصب جک درب صندوق (راست)	1,680,000	TIARA
SD53030111	تعویض مجموعه دسته آزادکن پشتی سری	4,200,000	TIARA

SD53030211	تعویض گل پخش کن جلو چپ	420,000	TIARA
SD53030311	تعویض گل پخش کن جلو راست	420,000	TIARA
SD53030411	تعویض تریم بالای صفحه آمپر	420,000	TIARA
SD54010111	تعویض مجموعه مغزی قفل درب جلو چپ	1,680,000	TIARA
SD54010211	تعویض مجموعه ضامن درب	420,000	TIARA
SD54010311	تعویض مجموعه مغزی قفل درب جلو راست	2,100,000	TIARA
SD54010511	تعویض مجموعه مغزی قفل درب عقب چپ	2,100,000	TIARA
SD54010611	تعویض مجموعه مغزی قفل درب عقب راست	2,100,000	TIARA
SD54010711	تعویض مجموعه قفل درب عقب چپ	2,100,000	TIARA
SD54010811	تعویض قفل خودکشش درب صندوق	4,620,000	TIARA
SD55040311	تعویض جک برقی درب صندوق چپ	2,940,000	TIARA
SD55040411	تعویض پین بالایی نصب جک برقی درب صندوق (چپ)	420,000	TIARA
SD55040511	تعویض پین پایینی نصب جک برقی درب صندوق (چپ)	420,000	TIARA
SD55040611	تعویض جک برقی درب صندوق راست	2,940,000	TIARA
SD55040711	تعویض پین بالایی نصب جک برقی درب صندوق (راست)	420,000	TIARA
SD55040811	تعویض پین پایینی نصب جک برقی درب صندوق (راست)	420,000	TIARA
SD57020111	تعویض پد ضربه گیر داخلی زیر گلگیر چپ	420,000	TIARA
SD57030111	تعویض قسمت عقبی تریم دور پنجره درب جلو چپ	2,100,000	TIARA
SD57030211	تعویض مجموعه تریم داشبورد سمت راست	840,000	TIARA
SD57050111	تعویض تریم مه شکن جلو چپ	4,200,000	TIARA
SD57050211	تعویض تریم مه شکن جلو راست	4,200,000	TIARA
SD58020111	تعویض پد ضربه گیر داخلی زیر گلگیر راست	420,000	TIARA
SD58030111	تعویض قسمت عقبی تریم دور پنجره درب جلو راست	2,100,000	TIARA
SD58040111	تعویض درپوش پیچ چپ	1,680,000	TIARA
SD58040211	تعویض درپوش پیچ راست	1,680,000	TIARA
SD58050111	تعویض درپوش چراغ مه شکن جلو چپ	4,200,000	TIARA
SD58050211	تعویض درپوش چراغ مه شکن جلو راست	4,200,000	TIARA
SD59030111	تعویض شیشه عقب	1,680,000	TIARA
SD59030211	تعویض قسمت جلویی تریم دور پنجره درب عقب چپ	2,100,000	TIARA
SD61020111	تعویض پوسته سپر	7,140,000	TIARA
SD61020211	تعویض سینی پلاک جلو	4,620,000	TIARA
SD61020311	تعویض نوار تزئینی زیر سپر جلو (وسط)	4,200,000	TIARA
SD61020411	تعویض نوار تزئینی زیر سپر جلو (چپ)	4,200,000	TIARA
SD61020511	تعویض نوار تزئینی زیر سپر جلو (راست)	4,200,000	TIARA
SD61020611	تعویض درپوش یدک کش جلو	1,680,000	TIARA
SD61020711	تعویض جلو پنجره پایینی	4,620,000	TIARA
SD61020811	تعویض تریم سپر جلو (چپ)	4,200,000	TIARA
SD61020911	تعویض تریم سپر جلو (راست)	4,200,000	TIARA
SD61021011	تعویض تریم جلو پنجره بالایی	4,620,000	TIARA
SD61021111	تعویض جلو پنجره بالایی	5,460,000	TIARA
SD61021211	تعویض ضربه گیر سپر جلو	7,980,000	TIARA
SD61021311	تعویض براکت کنار سپر چپ	3,780,000	TIARA
SD61021411	تعویض براکت کنار سپر راست	3,780,000	TIARA
SD61021531	نقاشی تکه ای سپر جلو کمتر یا برابر 100 سانتی متر م	7,140,000	TIARA
SD61021631	رنگ کامل سپر جلو	15,960,000	TIARA
SD61030111	تعویض پوسته سپر عقب	4,200,000	TIARA
SD61030211	تعویض تریم پایینی سپر عقب	3,780,000	TIARA
SD61030311	تعویض نوار پایین سپر عقب	2,940,000	TIARA
SD61030411	تعویض قاب دور خروجی آگزوز سپر عقب چپ	2,940,000	TIARA

SD61030511	تعویض قاب دور خروجی آگزوز سپر عقب راست	2,940,000	TIARA
SD61030611	تعویض کاور تریم سپر عقب (چپ)	2,940,000	TIARA
SD61030711	تعویض کاور تریم سپر عقب (راست)	2,940,000	TIARA
SD61030811	تعویض براکت سپر عقب (چپ)	2,940,000	TIARA
SD61030911	تعویض براکت سپر عقب (راست)	2,940,000	TIARA
SD61031011	تعویض مجرای هوای کناری سپر عقب	2,940,000	TIARA
SD61031131	نقاشی تکه ای سپر عقب کمتر یا برابر 100 سانتی متر م	7,140,000	TIARA
SD61031231	رنگ کامل سپر عقب	15,960,000	TIARA
SD61050111	تعویض شیشه جلو	8,820,000	TIARA
SD61050211	تعویض شیشه درب جلو چپ	2,100,000	TIARA
SD61050311	تعویض شیشه درب جلو راست	2,100,000	TIARA
SD61050411	تعویض شیشه درب عقب چپ	2,100,000	TIARA
SD61050511	تعویض شیشه درب عقب راست	2,100,000	TIARA
SD61050611	تعویض شیشه مثلثی عقب چپ	4,200,000	TIARA
SD61050711	تعویض شیشه مثلثی عقب راست	4,200,000	TIARA
SD61060111	تعویض شیشه درب صندوق	7,140,000	TIARA
SD61060211	تعویض تریم سپر جلو	1,680,000	TIARA
SD62010111	تعویض قاب بالایی ستون جلو چپ	1,680,000	TIARA
SD62010211	تعویض قاب بالایی ستون جلو راست	840,000	TIARA
SD62010311	تعویض قاب پایینی ستون جلو چپ	840,000	TIARA
SD62010411	تعویض قاب پایینی ستون جلو راست	840,000	TIARA
SD62010511	تعویض محافظ پایینی ستون جلو چپ	840,000	TIARA
SD62010611	تعویض قاب بالایی ستون وسط چپ	1,260,000	TIARA
SD62010711	تعویض قاب بالایی ستون وسط راست	1,260,000	TIARA
SD62010811	تعویض قاب پایینی ستون وسط چپ	1,260,000	TIARA
SD62010911	تعویض قاب پایینی ستون وسط راست	1,260,000	TIARA
SD62011011	تعویض قاب بالایی ستون عقب چپ	2,520,000	TIARA
SD62011111	تعویض قاب بالایی ستون عقب راست	2,520,000	TIARA
SD62011211	تعویض قاب پایینی ستون عقب چپ	2,520,000	TIARA
SD62011311	تعویض دریچه هوا عقب چپ	420,000	TIARA
SD62011411	تعویض قاب پایینی ستون عقب راست	2,100,000	TIARA
SD62011511	تعویض دریچه عقب راست	420,000	TIARA
SD62011611	تعویض پارکاپی درب صندوق	840,000	TIARA
SD62011711	تعویض دریوش قفل صندوق عقب	420,000	TIARA
SD62011811	تعویض پارکاپی درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD62011911	تعویض پارکاپی درب جلو راست	420,000	TIARA
SD62012011	تعویض پارکاپی درب عقب چپ	420,000	TIARA
SD62012111	تعویض پارکاپی درب عقب راست	420,000	TIARA
SD62020111	تعویض لامپ نواری داشبورد	18,900,000	TIARA
SD62020211	تعویض مجموعه مکانیزم بازکننده درب موتور	3,780,000	TIARA
SD62020311	تعویض دسته آزاد کن درب موتور	3,360,000	TIARA
SD62020411	تعویض پوسته داشبورد	10,920,000	TIARA
SD62020511	تعویض مجاری تهویه	8,400,000	TIARA
SD62020611	تعویض کنترل پنل مرکزی	1,260,000	TIARA
SD62020711	تعویض جعبه داشبورد	840,000	TIARA
SD62020811	تعویض کاور تزئینی داشبورد	1,260,000	TIARA
SD62020911	تعویض قاب بالایی فرمان	1,680,000	TIARA
SD62021011	تعویض قاب پایینی فرمان	1,680,000	TIARA
SD62021111	تعویض دریچه تهویه جانبی سمت چپ	420,000	TIARA



SD62021211	تعویض دریچه تهویه جانبی سمت راست	420,000	TIARA
SD62021311	تعویض کاور بغل داشبورد سمت چپ	420,000	TIARA
SD62021411	تعویض کاور بغل داشبورد سمت راست	420,000	TIARA
SD62021511	تعویض مجرای تهویه زیرپای عقب چپ	2,520,000	TIARA
SD62021611	تعویض مجرای تهویه زیرپای عقب راست	2,520,000	TIARA
SD62021711	تعویض مجموعه دریچه تهویه مطبوع	840,000	TIARA
SD62030111	تعویض قسمت جلویی مجرای تهویه مطبوع عقب (وسط)	2,520,000	TIARA
SD62030211	تعویض صفحه نمایش ثانویه	2,520,000	TIARA
SD62030311	تعویض مجموعه جا لیوانی	4,200,000	TIARA
SD62030411	تعویض مجموعه فن‌دک	4,200,000	TIARA
SD62030511	تعویض مجموعه کاور جانبی صفحه نمایش اصلی و ثانویه	840,000	TIARA
SD62030611	تعویض مجموعه تریم سمت راست صفحه نمایش ثانویه	2,520,000	TIARA
SD62030711	تعویض مجموعه تریم زیر آرنجی	840,000	TIARA
SD62030811	تعویض قسمت عقب مجرای تهویه مطبوع عقب (وسط)	840,000	TIARA
SD62030911	تعویض مجموعه تریم صفحه نمایش ثانویه	840,000	TIARA
SD62031011	تعویض مجموعه محافظ بالایی جلویی صفحه نمایش ثانویه	840,000	TIARA
SD62031111	تعویض نوار روشنایی صفحه نمایشگر ثانویه	840,000	TIARA
SD62031211	تعویض کاور پشتی صفحه نمایشگر ثانویه	840,000	TIARA
SD62031311	تعویض صفحه نمایشگر ثانویه	840,000	TIARA
SD62031411	تعویض صفحه اکسسوری صفحه نمایشگر ثانویه	840,000	TIARA
SD62040111	تعویض مجموعه سقف	8,820,000	TIARA
SD62040211	تعویض مجموعه آفتابگیر چپ	840,000	TIARA
SD62040311	تعویض قلاب آفتابگیر چپ	840,000	TIARA
SD62040411	تعویض کاور تزئینی روی آفتابگیر	840,000	TIARA
SD62040511	تعویض مجموعه آفتابگیر راست	840,000	TIARA
SD62040611	تعویض دستگیره سقف	840,000	TIARA
SD62050111	تعویض پد عایق زیر داشبورد	22,260,000	TIARA
SD62050211	تعویض پد عایق صوتی وسط	3,780,000	TIARA
SD62050311	تعویض پد عایق صوتی عقب چپ	4,200,000	TIARA
SD62050411	تعویض پد عایق صوتی عقب راست	4,200,000	TIARA
SD62050511	تعویض قسمت بالایی پد عایق محفظه موتور	4,200,000	TIARA
SD62050611	تعویض قسمت پایینی پد عایق محفظه موتور	19,740,000	TIARA
SD62050711	تعویض پد عایق درب موتور	2,100,000	TIARA
SD62050811	تعویض موکت جلو	10,920,000	TIARA
SD62050911	تعویض موکت عقب	5,880,000	TIARA
SD63010111	تعویض کابل درب موتور	4,200,000	TIARA
SD63010211	تعویض قفل درب موتور	2,940,000	TIARA
SD63010311	تعویض جک درب موتور چپ	840,000	TIARA
SD63010411	تعویض پین اتصال جک در موتور چپ	2,100,000	TIARA
SD63010511	تعویض براکت جک در موتور	840,000	TIARA
SD63010611	تعویض جک درب موتور راست	840,000	TIARA
SD63010711	تعویض براکت جک در موتور راست	840,000	TIARA
SD63010811	تعویض نوار آبیگر کاور جلو	840,000	TIARA
SD63010911	تعویض نوار آبیگر کاور عقب	840,000	TIARA
SD63011011	تعویض لاستیک لادری درب موتور	840,000	TIARA
SD63020111	تعویض نوار آبیگر درب جلو چپ	1,680,000	TIARA
SD63020211	تعویض نوار آبیگر درب جلو راست	1,680,000	TIARA
SD63020311	تعویض نوار آبیگر درب عقب چپ	1,680,000	TIARA
SD63020411	تعویض نوار آبیگر درب عقب راست	1,680,000	TIARA

SD63020511	تعویض نوار دور درب جلو چپ	1,680,000	TIARA
SD63020611	تعویض نوار دور درب جلو راست	1,680,000	TIARA
SD63020711	تعویض نوار دور درب عقب چپ	1,680,000	TIARA
SD63020811	تعویض نوار دور درب عقب راست	1,680,000	TIARA
SD63020911	تعویض نوار آبگیر زیر شیشه جلو چپ	2,520,000	TIARA
SD63021011	تعویض نوار آبگیر زیر شیشه جلو راست	2,520,000	TIARA
SD63021111	تعویض نوار آبگیر زیر شیشه عقب چپ	2,520,000	TIARA
SD63021211	تعویض نوار آبگیر زیر شیشه عقب راست	2,520,000	TIARA
SD63021311	تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب جلو چپ	840,000	TIARA
SD63021411	تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب جلو راست	840,000	TIARA
SD63021511	تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب عقب چپ	840,000	TIARA
SD63021611	تعویض نوار فریم استیل ضدزنگ درب عقب راست	840,000	TIARA
SD63021711	تعویض نوار آبنندی ستون جانبی چپ	840,000	TIARA
SD63021811	تعویض نوار آبنندی ستون جانبی راست	840,000	TIARA
SD63021911	تعویض نوار آبنندی فریم درب صندوق	840,000	TIARA
SD63022011	تعویض نگهدارنده فریم شیشه درب جلو چپ	840,000	TIARA
SD63022111	تعویض نگهدارنده فریم شیشه درب جلو راست	840,000	TIARA
SD63022211	تعویض نگهدارنده جلویی قاب دور شیشه عقب چپ	840,000	TIARA
SD63022311	تعویض نگهدارنده عقبی قاب دور شیشه عقب چپ	1,260,000	TIARA
SD63022411	تعویض پد لاستیکی دستگیره درب عقب چپ	840,000	TIARA
SD63022511	تعویض قاب کلید درب عقب چپ	840,000	TIARA
SD63022711	تعویض کاور چراغ محیطی درب عقب راست	840,000	TIARA
SD63022811	تعویض نگهدارنده جلویی قاب دور شیشه عقب راست	840,000	TIARA
SD63022911	تعویض نگهدارنده عقبی قاب دور شیشه عقب راست	1,260,000	TIARA
SD63023011	تعویض قاب کلید درب عقب راست	840,000	TIARA
SD63023111	تعویض پد لای درب	840,000	TIARA
SD63030111	تعویض محافظ درب جلو چپ	1,260,000	TIARA
SD63030211	تعویض کاور چراغ محیطی درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD63030311	تعویض کاور چراغ درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD63030411	تعویض پد لاستیکی دستگیره درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD63030511	تعویض قاب کلید درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD63030611	تعویض مجموعه مثلثی درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD63030711	تعویض محافظ درب جلو راست	840,000	TIARA
SD63030811	تعویض کاور چراغ محیطی درب جلو راست	420,000	TIARA
SD63030911	تعویض کاور چراغ درب جلو راست	420,000	TIARA
SD63031011	تعویض قاب کلید درب جلو راست	420,000	TIARA
SD63031111	تعویض مجموعه مثلثی درب جلو راست	420,000	TIARA
SD63031211	تعویض پوسه مثلثی درب جلو راست	420,000	TIARA
SD63031311	تعویض محافظ درب عقب چپ	1,260,000	TIARA
SD63031411	تعویض کاور چراغ محیطی درب عقب چپ	420,000	TIARA
SD63031511	تعویض مجموعه محافظ درب عقب چپ	1,260,000	TIARA
SD63031611	تعویض مجموعه محافظ درب عقب راست	1,260,000	TIARA
SD63031711	تعویض مجموعه محافظ درب صندوق (وسط)	420,000	TIARA
SD63031811	تعویض مجموعه محافظ درب صندوق (چپ)	420,000	TIARA
SD63031911	تعویض مجموعه محافظ درب صندوق (راست)	420,000	TIARA
SD63032011	تعویض مجموعه پوسته محافظ درب صندوق	420,000	TIARA
SD63032111	تعویض اتصال کلید الکتریکی درب عقب	840,000	TIARA
SD63032211	تعویض درپوش ضامن بازکن درب صندوق	420,000	TIARA
SD63032311	تعویض دستگیره بستن درب صندوق	420,000	TIARA

SD63032411	تعویض صفحه ضدآب درب جلو چپ	1,680,000	TIARA
SD63032511	تعویض صفحه ضدآب درب جلو راست	1,680,000	TIARA
SD63032611	تعویض صفحه ضدآب درب عقب چپ	1,680,000	TIARA
SD63032711	تعویض صفحه ضدآب درب عقب راست	1,680,000	TIARA
SD63110111	تعویض ناودانی عقب شیشه درب جلو چپ	3,360,000	TIARA
SD63110211	تعویض ناودانی عقب شیشه درب جلو راست	2,520,000	TIARA
SD63110511	تعویض ناودانی عقب شیشه درب عقب چپ	2,520,000	TIARA
SD63110611	تعویض ناودانی عقب شیشه درب عقب راست	2,520,000	TIARA
SD63120111	تعویض دستگیره بیرونی درب جلو چپ	1,260,000	TIARA
SD63120211	تعویض دستگیره بیرونی درب جلو راست	1,260,000	TIARA
SD63120311	تعویض دستگیره بیرونی درب عقب چپ	1,260,000	TIARA
SD63120411	تعویض دستگیره بیرونی درب عقب راست	1,260,000	TIARA
SD63120511	تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب جلو چپ	420,000	TIARA
SD63120611	تعویض مجموعه دستگیره داخلی درب جلو راست	1,680,000	TIARA
SD63120711	تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب جلو راست	420,000	TIARA
SD63120811	تعویض مجموعه دستگیره داخلی درب جلو چپ	1,680,000	TIARA
SD63120911	تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب چپ	420,000	TIARA
SD63121011	تعویض مجموعه دستگیره داخلی درب عقب راست	1,680,000	TIARA
SD63121111	تعویض صفحه درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب راست	420,000	TIARA
SD63121211	تعویض مجموعه قفل درب صندوق	2,100,000	TIARA
SD63121311	تعویض مجموعه قلاب قفل درب صندوق	420,000	TIARA
SD63210111	تعویض جعبه ابزار	420,000	TIARA
SD63210211	تعویض مجموعه درب صندوق	420,000	TIARA
SD63210311	تعویض درب صندوق(راست)	420,000	TIARA
SD63210411	تعویض درب صندوق(چپ)	420,000	TIARA
SD63610111	تعویض مجموعه سانروف	10,500,000	TIARA
SD63610311	تعویض براکت اتصال سانروف	8,820,000	TIARA
SD63610411	تعویض لوله تخلیه آب جلو سانروف چپ	6,300,000	TIARA
SD63610511	تعویض لوله تخلیه آب جلو سانروف راست	6,300,000	TIARA
SD63610611	تعویض لوله تخلیه آب عقب سانروف چپ	6,300,000	TIARA
SD63610711	تعویض لوله تخلیه آب عقب سانروف راست	6,300,000	TIARA
SD64010111	تعویض مجموعه صندلی راننده	2,100,000	TIARA
SD64010211	تعویض دستگیره تنظیم صندلی راننده	4,200,000	TIARA
SD64010311	تعویض پشت سری صندلی راننده	420,000	TIARA
SD64010411	تعویض دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی راننده	4,200,000	TIARA
SD64010511	تعویض کاور دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی راننده	2,100,000	TIARA
SD64010611	تعویض محافظ خارجی صندلی راننده	1,260,000	TIARA
SD64010711	تعویض محافظ داخلی صندلی راننده	1,260,000	TIARA
SD64010811	تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی راننده (مجموعه 1)	4,200,000	TIARA
SD64010911	تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی راننده (مجموعه 2)	4,200,000	TIARA
SD64011011	تعویض مجموعه کلید برقی صندلی راننده	4,200,000	TIARA
SD64011111	تعویض مجموعه صندلی شاگرد	2,100,000	TIARA
SD64011211	تعویض دستگیره تنظیم صندلی شاگرد	2,100,000	TIARA
SD64011311	تعویض محافظ خارجی صندلی شاگرد	1,260,000	TIARA
SD64011411	تعویض محافظ داخلی صندلی شاگرد	1,260,000	TIARA
SD64011511	تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی شاگرد (مجموعه 1)	4,200,000	TIARA
SD64011611	تعویض دکمه تنظیم صندلی برقی شاگرد (مجموعه 2)	4,200,000	TIARA
SD64011711	تعویض مجموعه کلید برقی صندلی شاگرد	4,200,000	TIARA
SD64020111	تعویض مجموعه صندلی ردیف دوم (چپ)	2,100,000	TIARA

SD64020211	تعویض پشت سری صندلی ردیف دوم	420,000	TIARA
SD64020311	تعویض دستگیره تنظیم صندلی ردیف دوم	2,940,000	TIARA
SD64020411	تعویض کاور دستگیره تنظیم کننده صندلی ردیف دوم ( چپ )	1,260,000	TIARA
SD64020511	تعویض کاور تنظیم کننده صندلی ردیف دوم	1,260,000	TIARA
SD64020611	تعویض صفحه خارجی صندلی 6/10 ردیف دوم	840,000	TIARA
SD64020711	تعویض صندلی تکی ردیف دوم (راست)	2,100,000	TIARA
SD64020811	تعویض دستگیره تنظیم صندلی ردیف دوم (راست)	2,940,000	TIARA
SD64020911	تعویض کاور دستگیره تنظیم صندلی ردیف دوم (راست)	2,100,000	TIARA
SD64021011	تعویض کاور تنظیم صندلی ردیف دوم (راست)	1,260,000	TIARA
SD64021111	تعویض صندلی تکی عقب (چپ)	2,100,000	TIARA
SD64021211	تعویض پشت سری صندلی عقب	420,000	TIARA
SD64021311	تعویض صندلی تکی عقب (راست)	2,520,000	TIARA
SD64040111	تعویض مجموعه کمر بند ایمنی جلو چپ	2,100,000	TIARA
SD64040211	تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی جلو چپ	1,260,000	TIARA
SD64040311	تعویض مجموعه کمر بند ایمنی جلو راست	1,260,000	TIARA
SD64040411	تعویض مجموعه تنظیم ارتفاع کمر بند ایمنی جلو	1,260,000	TIARA
SD64040511	تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی جلو راست	1,260,000	TIARA
SD64040611	تعویض مجموعه کمر بند ایمنی ردیف دوم (چپ)	2,940,000	TIARA
SD64040711	تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی ردیف دوم (چپ)	2,940,000	TIARA
SD64040811	تعویض مجموعه کمر بند ایمنی ردیف دوم (راست)	2,940,000	TIARA
SD64040911	تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی ردیف دوم (راست)	1,260,000	TIARA
SD64041011	تعویض کمر بند ایمنی ردیف دوم (وسط)	2,100,000	TIARA
SD64041111	تعویض مجموعه قفل کمر بند ایمنی ردیف دوم (وسط)	1,260,000	TIARA
SD64041211	تعویض مجموعه کمر بند ایمنی صندلی عقب چپ	2,940,000	TIARA
SD64041311	تعویض مجموعه کمر بند ایمنی صندلی عقب راست	2,940,000	TIARA
SD64041411	تعویض مجموعه قفل دوگانه کمر بند ایمنی صندلی عقب	2,100,000	TIARA
SD64100111	تعویض آرم خودرو	840,000	TIARA
SD64100211	تعویض نوشته نام خودرو	840,000	TIARA
SD64110111	تعویض زه بالای گلگیر جلو چپ	840,000	TIARA
SD64110211	تعویض زه بالای گلگیر جلو راست	840,000	TIARA
SD64110311	تعویض زه بالای گلگیر عقب چپ	840,000	TIARA
SD64110511	تعویض محافظ پایین در جلو چپ	840,000	TIARA
SD64110611	تعویض محافظ پایین در جلو راست	840,000	TIARA
SD64110711	تعویض محافظ پایین در عقب چپ	840,000	TIARA
SD64110811	تعویض محافظ پایین در عقب راست	840,000	TIARA
SD64110911	تعویض مثلثی خارجی درب جلو چپ	840,000	TIARA
SD64111011	تعویض مثلثی خارجی درب جلو راست	840,000	TIARA
SD64111111	تعویض مثلثی خارجی درب عقب چپ	1,260,000	TIARA
SD64111211	تعویض مثلثی خارجی درب عقب راست	1,260,000	TIARA
SD64150111	تعویض پنل محفظه تابر عقب چپ	2,100,000	TIARA
SD64150211	تعویض پنل محفظه تابر عقب راست	2,100,000	TIARA
SD65010111	تعویض باربند یکطرف	1,260,000	TIARA
SD72090111	تعویض آینه وسط	840,000	TIARA
SD72090211	تعویض آینه جانبی سمت چپ	2,100,000	TIARA
SD72090311	تعویض آینه جانبی سمت راست	2,100,000	TIARA
SD72090431	نقاشی آینه جانبی سمت راست	6,300,000	TIARA
SD72090531	نقاشی آینه جانبی سمت چپ	6,300,000	TIARA
SD93010121	تخلیه تزریق گاز کولر و تست نشی مدار کولر	6,300,000	TIARA
MM14010100	تعویض روغن موتور و فیلتر روغن	2,100,000	TIARA

MM14010101	تخلیه و تزریق گاز کولر	6,300,000	TIARA
MM14010102	سرویس (شستشوی) دریاچه گاز موتور	2,100,000	TIARA
MM14010103	تعویض/تخلیه و پر کردن روغن ترمز دستی	4,200,000	TIARA
MM14010104	تعویض/تخلیه و پر کردن روغن ترمز با دستگاه	6,300,000	TIARA
MM14010105	تست باتری با دستگاه خارج از سرویس دوره ای	1,050,000	TIARA
MM14010106	خدمات امداد	4,200,000	TIARA
MM14010109	تست با دستگاه عیب یاب	2,100,000	TIARA
MM14010114	کارواش روشویی	1,386,000	TIARA
MM14010115	کارواش روشویی	1,050,000	TIARA
MM14010117	تعویض روغن گیربکس دستی	3,150,000	TIARA
MM14010118	تعویض روغن گیربکس اتوماتیک با دستگاه	6,300,000	TIARA
MM14010119	تعویض روغن گیربکس اتوماتیک دستی	4,200,000	TIARA
MM14010120	تنظیم نور چراغ های جلو دو طرف با دستگاه	2,814,000	TIARA
MM14010121	بالانس یک چرخ	1,050,000	TIARA
MM14010126	بازوبست چهار چرخ	2,100,000	TIARA
MM14010127	تنظیم باد	1,050,000	TIARA
MM14010128	بالانس دو چرخ	2,100,000	TIARA
MM14010129	بالانس چهار چرخ	4,200,000	TIARA
MM14010130	رگلاژ ترمز دستی از قسمت کفشی	1,386,000	TIARA
MM14010145	تنظیم کابل دسته دنده	2,100,000	TIARA
MM14010146	تعویض مایع خنک کننده موتور (ضد یخ)	3,150,000	TIARA
MM14010149	تعویض تیغه برف پاکن های جلو	1,386,000	TIARA
MM14010151	شارژ باتری	3,150,000	TIARA
SD11130111	تعویض قاب سیگنال سنسور	41,160,000	TIARA
SD11330111	تعویض درپوش سرریز	2,940,000	TIARA
SD11430111	تعویض پین قفل کننده کانال اصلی	2,940,000	TIARA
SD11530111	تعویض مجموعه درپوش هواکش	2,100,000	TIARA
SD13030111	تعویض کاور محفظه چرخ دنده دوپل سر میل لنگ	39,900,000	TIARA
SD33010311	تعویض مجموعه گیربکس (اتوماتیک)	25,200,000	TIARA
SD53010111	تعویض مجموعه جوشکاری با تیر متقاطع پایین مخزن آب	9,240,000	TIARA
SD53010211	تعویض مجموعه جوشکاری با تیر متقاطع بالایی مخزن آب	9,240,000	TIARA
SD23720111	تعویض چوک (مهاری کننده) باک سوخت	3,360,000	TIARA
SD41030611	تعویض کیت تعمیراتی محافظ سبک فرمان	3,780,000	TIARA
SD43091211	تعویض بست پیچی دور لوله	2,100,000	TIARA
SD45021111	تعویض مجموعه بدنه انبر سمت چپ (کالیپر ترمز قسمت متح)	4,200,000	TIARA
MM14010116	تعویض روغن هیدرولیک فرمان با هواگیری	4,200,000	TIARA
MM14010122	میزان فرمان دستی دو چرخ	4,200,000	TIARA
MM14010123	میزان فرمان دو چرخ با دستگاه	9,114,000	TIARA
MM14010124	میزان فرمان دستی چهار چرخ	7,014,000	TIARA
MM14010125	میزان فرمان چهار چرخ با دستگاه	13,986,000	TIARA
MM41320210	تعویض/بازوبست یک بوق	1,050,000	TIARA
MM41320220	تعویض/بازوبست دو بوق	1,764,000	TIARA
MM14010150	تعویض تیغه برف پاکن عقب	1,050,000	TIARA
22222020	هزینه پارکینگ	4,200,000	TIARA
22222021	نصب پلاک	2,100,000	TIARA
SD11110000	بروز رسانی نرم افزار موتور	966,000	TIARA
X07101933	عایق بندی لوله ارتباطی کنیستر	2,100,000	TIARA
X46020712	تعریف ریموت	2,100,000	TIARA